

Diagnostic et adaptation des trajectoires robotiques en projection thermique

Dandan Fang

▶ To cite this version:

Dandan Fang. Diagnostic et adaptation des trajectoires robotiques en projection thermique. Mécanique [physics.med-ph]. Université de Technologie de Belfort-Montbeliard, 2010. Français. NNT : 2010BELF140 . tel-00598778

HAL Id: tel-00598778 https://theses.hal.science/tel-00598778v1

Submitted on 7 Jun2011

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Ecole Doctorale "Sciences Pour l'Ingénieur et Microtechniques"

Universit é de Franche-Comt é

Universit éde Technologie de Belfort-Montb diard

THESE

Pr ésent ée pour obtenir le grade de

Docteur de l'Université de Technologie de Belfort-Montb diard en Sciences pour l'Ingénieur

Par

Dandan FANG

Soutenue le 8 D ccembre 2010

DIAGNOSTIC ET ADAPTATION DES TRAJECTOIRES ROBOTIQUES EN PROJECTION THERMIQUE

Membres du jury

Rapporteur :

M. Rainer GADOW, Professeur, Universit éde Stuttgart, Stuttgart

M. Eric BUSVELLE, Professeur, Universit éde Bourgogne, Auxerre

Examinateur :

- M. Philippe LUTZ, Professeur, Universit éde Franche-Comt é, Besan çon
- M. Philippe CHARLES, Product Manager, ABB France, Saint-Ouen l'Aumône

M. Ghislain MONTAVON, Professeur, Universit é de Technologie de Belfort-Montb diard, Belfort

M. Sihao DENG, Enseignant-Chercheur, Universit éde Technologie de Belfort-Montb diard, Belfort

M. Hanlin LIAO, Professeur, Universit é de Technologie de Belfort-Montb diard, Belfort

Remerciements

Ce sont pour vous les premières lignes à lire avant bien d'autres. Pour moi, ce sont les derni ères à écrire. Celles-ci pour rappeler qu'une thèse n'est pas seulement un mémoire d'une centaine de pages mais avant tout un travail qui n'aurait pu être mené à bien sans l'aide de nombreuses personnes. Celles-ci n'apparaissent pas forcément toutes dans le manuscrit. Je vais donc essayer ici de les remercier. Avant de commencer, je tiens àpr éciser que je vais sans doute involontairement en oublier certaines. D'avance, je leur prie de bien vouloir m'en excuser.

Ce travail de thèse est le fruit d'un programme CSC/UT-INSA. L'objectif du programme CSC/UT-INSA est de former par la recherche des doctorants chinois dans les laboratoires des établissements des réseaux UT et INSA. Ce programme est financ é par le China Scholarship Council. Je tiens donc à remercier le gouvernement chinois pour me donner une bonne occasion d'étudier à l'étranger et Monsieur le professeur Christian CODDET, le directeur du laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces (LERMPS), pour m'avoir donné cette occasion de recherche.

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du jury pour avoir accepté d'examiner ce travail. Plus particulièrement, je remercie à Monsieur le professeur Philippe LUTZ pour m'avoir fait le plaisir de présider le jury et Monsieur le professeur Rainer GADOW et Monsieur le professeur Eric BUSVELLE pour l'attention particulière portée au manuscrit en leur qualité de rapporteurs.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude envers Monsieur le professeur Hanlin LIAO, mon directeur de thèse, de m'avoir accueilli au sein du laboratoire et pour m'avoir guidé grâce à son expérience et ses précieux conseils ainsi que pour m'avoir soutenu par sa disponibilit éet sa constante bonne humeur.

Je souhaite exprimer également ma gratitude envers Monsieur Sihao DENG qui m'a conseill é beaucoup tout au long de cette étude. Il a facilit é et encourag é le bon d éroulement de cette thèse. Il m'a aidé non seulement dans les recherches mais aussi dans la vie quotidienne.

Je tiens à remercier la société ABB qui fournit la plateforme robotique sur laquelle j'ai fait cette étude. Je remercie spécialement Messieurs Philippe CHARLES, Philippe URIOT chez ABB pour les suggestions de développement et pour le support technique apport é sur cette plateforme.

Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont facilit é et encourag é le bon d'éroulement de cette thèse, notamment Monsieur Christian ADAM pour son aide précieuse lors du travail de projection, Messieurs Christophe VERDY, Rodolphe BOLOT, Pierre-Laurent CODDET pour ses aides concernant les corrections exquises da ma thèse. J'exprime aussi ma reconnaissance à tous les membres de l'équipe du LERMPS pour leurs sympathies et encouragements.

Un dernier merci à ma famille ainsi qu'à mes amis pour leur soutien indéfectible.

Voilà, mission accomplie, mais pour vous, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, bonne lecture et bon courage, ...

SOMMAIRE

Introduction1			
Chapitre 1	G én éralit éde projection thermique et de robot	3	
1.1 Projecti	on thermique	5	
1.1.1 Prin	cipe de projection thermique	5	
1.1.2 Proc	éd és de projection thermique	6	
1.1.3 Influ	ence des param àres cin ématiques en projection thermique	9	
1.1.3.1	Vitesse relative torche/substrat	10	
1.1.3.2	Angle de projection	11	
1.1.3.3	Distance de projection	12	
1.1.3.4	Pas de balayage	13	
1.1.4 Influ	ence des flux de chaleur sur la qualit é du d ép ât	14	
1.1.5 Man	ipulation de la torche	15	
1.2 Robot in	ndustriel	18	
1.2.1 Intro	oduction	18	
1.2.2 Des	cription du syst ème du robot multi-joint	19	
1.2.2.1	Structure	19	
1.2.2.2	Décomposition d'un robot en sous-systèmes	21	
1.2.3 Cin	ánatique des robots	22	
1.2.3.1	Degr & de libert é	22	
1.2.3.2	Espace de travail	22	
1.2.3.3	Capacit é de charge	23	
1.2.3.4	Performance en vitesse	24	
1.2.3.5	La pr écision et la r ép étabilit é	24	
1.2.3.6	Systèmes de coordonn és	25	
1.2.3.7	Configuration posture	27	
1.2.3.8	Caractéristiques techniques d'un robot industriel typique		
1.3 Program	mation robotique	29	
1.3.1 Prog	rammation par apprentissage	29	

1.	.3.2 Pr	ogrammation par langage	0	
1.	.3.3 Pr	ogrammation graphique3	1	
1.4	Etat d	e l'art de programmation robotique en projection thermique	3	
1.5	Robot	tStudio™ 44	0	
1.	.5.1 Fc	onctions du RobotStudio™ 44	0	
1.	.5.2 In	conv énients de la g én ération des trajectoires pour la projection thermique4	1	
1.	.5.3 Th	nermal Spray Toolkit (TST)4	2	
1.6	Objec	tif des travaux4	2	
Réf	érences		4	
Cha	pitre 2	Planification de la trajectoire adapt ée à la projection thermique e fonction des paramètres cinématiques dans RobotStudio [™] 5	en 49	
2.1	Mod é	disation des objets g éom ériques5	1	
2.2	Défini	ition du CDO	2	
2.3	Positi	onnement de la pi èce	3	
2.4	Génér Ímatiqu	ration de la trajectoire en fonction de la forme de la pièce et des param ères	5	
2		éveloppement de TST sous RobotStudioTM 5 pour la projection thermique5	5	
2.	$2 1 1^{-1}$	1 Environnement de développement de l'extension logicielle (Add-in) 5	6	
	2.7.1	 2 Fonctionnalit & du TST 5' 	7	
	2.7.1.2	3 Structure du programme pour g én érer les trajectoires	, 8	
2	4.2 G	<i>én é</i> ration de la trajectoire sur une surface plate	9	
2.	242°	1 Surface polygonale	9	
	2.7.2.	2 Surface àbords arrondis) 1	
2	13 G	\dot{a} \dot{a} traine a bolds allohuis	י ר	
۷.	2/3	1 Le premier type de surfaces courbes	2 ว	
	2.4.3.	2 Le deuxi ème type de surfaces courbes	2 5	
	2.4.3.	2 Calcul de la vitasse du CDO	כ ד	
25	2.4.5.	5 Calcul de la vitesse du CDO	/ 0	
2.5 2.6	Simul	imontations	ץ 0	
2.0	2.6 Experimentations			
2.	.0.1 Et	Lude a une trajectoire pour verifier les vitesses calculees du CDO	ሃ 1	
2.	.o.2 Et	aionnage	1	
	2.6.2.	1 Etalonnage du CDU	1	

2.6.2.2 Etalonnage de la position de pièce	73
2.6.3 Param ètres de projection en APS	73
2.6.4 R ésultats exp érimentaux	74
2.7 Conclusions	76
R & érence	77
Chapitre 3 Am dioration de la trajectoire	79
8.1 Nécessité d'amélioration de la trajectoire	81
Analyse du problème	81
.3 Critères d'amélioration	82
.4 Strat égies	83
3.4.1 Modification de l'installation de la torche	83
3.4.2 Modification de l'angle entre deux points voisins	89
.5 Simulation de la vitesse du CDO	90
3.5.1 Simulation de modification de l'installation de la torche	90
3.5.2 Simulation de changement de l'angle	92
.6 V érification par exp érimentation	93
3.6.1 Protocole de l'expérimentation	93
3.6.2 Influence de la charge sur la vitesse du robot	95
3.6.3 Epaisseur du rev êtement	96
3.6.4 Microstructure du rev êtement	97
.7 Conclusions	99
ef érences	100
hapitre 4 Application avec axe externe en projection thermique	
.1 Introduction à l'axe externe	103
.2 Nécessité de l'axe externe en projection thermique	104
.3 Utilisation d'un axe externe dans RobotStudio [™] 5	105
4.3.1 Construction d'un axe externe dans RobotStudio™ 5	105
4.3.2 Programmation de l'axe externe	106
.4 Génération de la trajectoire automatique avec l'axe externe	108
4.4.1 Trajectoire verticale	108
4.4.2 Trajectoire horizontale	110

4.4.3 M thodes de calcul des angles de rotation			
4.5 Installation de l'axe externe sur site			
4.5.1 Matériaux nécessaires			
4.5.2 Combinaisons de l'axe externe avec le système du robot			
4.6 Exp crimentation			
4.6.1 Etalonnage			
4.6.1.1 Etalonnage du CDO114			
4.6.1.2 Etalonnage du Repère-Utilisateur pour l'axe externe rotatif114			
4.6.1.3 Calibration de la position de la pièce			
4.6.2 Protocoles exp érimentaux			
4.6.3 Projection avec la trajectoire verticale116			
4.6.4 Projection avec la trajectoire horizontale119			
4.6.4.1 V érification de la vitesse du CDO relative			
4.6.4.2 Epaisseur du d ép ât120			
4.6.5 Conclusions des exp érimentations			
R ef érences124			
Conclusions g én érales et perspectives125			

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 Principe g én éral de la projection thermique5
Figure 1.2 Param ètres cin ématiques en projection thermique9
Figure 1.3 Projection pour la pi èce en rotation10
Figure 1.4 Angles de projection
Figure 1.5 Distance de projection
Figure 1.6 Pas de balayage
Figure 1.7 Projection sur la rotule de la pièce (a) distribution de la temp érature (b) contraintes r ésiduelles [23]15
Figure 1.8 Manipulation manuelle
Figure 1.9 Manipulation par robot17
Figure 1.10 Modèle de déplacement de l'IRB 2400 (ABB)20
Figure 1.11 Extérieur de l'armoire et emplacement des diverses unités20
Figure 1.12 Schéma du principe de fonctionnement d'un robot, avec ses différentes boucles de contrôle commande
Figure 1.13 Espace de travail pour le robot IRB 2400/16 (dimensions en mm)23
Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB25
Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB25Figure 1.15 CDO red éfini26
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB 25 Figure 1.15 CDO red éfini 26 Figure 1.16 Deux configurations de bras différentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.17 Deux configurations de poignet différentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.17 Deux configurations de poignet différentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.18 Enveloppe de travail et diagramme de charge (dimensions en mm) 29 Figure 1.19 Programmation par apprentissage 30 Figure 1.20 Programmation par langage 31
Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB 25 Figure 1.15 CDO red éfini 26 Figure 1.16 Deux configurations de bras différentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.17 Deux configurations de poignet différentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.17 Deux configurations de poignet différentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.18 Enveloppe de travail et diagramme de charge (dimensions en mm) 29 Figure 1.19 Programmation par apprentissage 30 Figure 1.20 Programmation par langage 31 Figure 1.21 Processus de la programmation graphique 32
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
 Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB
Figure 1.14 Systèmes de coordonn és du robot ABB 25 Figure 1.15 CDO red éfini 26 Figure 1.16 Deux configurations de bras diff érentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.17 Deux configurations de poignet diff érentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.17 Deux configurations de poignet diff érentes sont utilis és pour obtenir la même position et la même orientation 27 Figure 1.18 Enveloppe de travail et diagramme de charge (dimensions en mm) 29 Figure 1.19 Programmation par apprentissage 30 Figure 1.20 Programmation par langage 31 Figure 1.21 Processus de la programmation graphique 32 Figure 1.22 M éthode de combinaison de programmation (a) pièce (b) courbe de balayage par apprentissage (c) trajectoire compl é é par langage [23] 34 Figure 1.23 Diagramme de programmation graphique en projection thermique 35 Figure 1.24 M éthode de maillage (a) pi èce CAO (b) maillage (c) trajectoire [23]37 37 Figure 1.25 M éthode de coupage (a) pi èce CAO (b) coupage sur la pi èce

Sulzer-Metco F4-MB (b) torche plasma Sulzer-Metco F4-MB (c) torche plasma Sulzer-Metco F2 (d) torche àflamme oxyac étyl énique Castollin DS-8000
Figure 2.2 Cellule dans RobotStudio TM
Figure 2.3 Singularité du bras à lieu à l'intersection du poignet et de l'axe 1 54
Figure 2.4 Singularité du poignet a lieu lorsque l'axe 5 est de 0 degré55
Figure 2.5 Interface du VSTA
Figure 2.6 Diff érentes formes des surfaces àrev êtir
Figure 2.7 Interface de TST
Figure 2.8 Organigramme du programme
Figure 2.9 Processus de création d'une trajectoire sur une surface triangulaire (a) choix de la direction du balayage (b) intersection avec le plan orthogonal (c) courbes obtenues (d) points (e) trajectoire avec les orientations des points (f) trajectoire
Figure 2.10 Exemples de trajectoires sur des surfaces polygonales60
Figure 2.11 Processus de créer la trajectoire sur une surface ronde irrégulière (a) choix de la direction du balayage (b) intersection avec le plan orthogonal (c) courbes et points (d) trajectoire avec les orientations des points
Figure 2.12 Exemple de trajectoires sur les surfaces ronde et ovale
Figure 2.13 Premier type de surfaces courbes
Figure 2.14 Processus de création d'une trajectoire parallèle sur le premier type de surfaces courbes (a) choix de la direction du balayage (b) courbes parall des obtenues (c) points et leur orientations (d) trajectoire parall de
Figure 2.15 Processus de création d'une trajectoire verticale sur le premier type de surfaces courbes (a) choix de la direction du balayage (b) courbes parall des obtenues (c) points et leur orientations (d) trajectoire verticale
Figure 2.16 Exemples de trajectoires sur le premier type de surfaces courbes64
Figure 2.17 Deuxi ème type de surfaces courbes
Figure 2.18 Processus de création d'une trajectoire sur le deuxième type de surfaces courbes (a) deux bords (b) plusieurs segments (c) courbe ferm ée obtenue par l'intersection (d,e,f) points et leur orientations (g) trajectoire
Figure 2.19 Exemples de trajectoires sur le deuxi ème type de surfaces courbes67
Figure 2.20 Calculer les vitesses du CDO

Figure 2.21 Trajectoire sur un trap èze70
Figure 2.22 Vitesse du CDO simul é pour une passe71
Figure 2.23 (a) CDO d fini après la mod disation du montage (b) CDO r éel72
Figure 2.24 Points d'approche du CDO de l'outil73
Figure 2.25 Etalonnage de la position de pièce73
Figure 2.26 D ép ât final sur la pi èce
Figure 2.27 Epaisseur du d ép ôt
Figure 2.28 Vitesse du CDO r élle76
Figure 3.1 (a) Pièce avec un grand angle (b) trajectoire avec un grand angle
Figure 3.2 (a) Un montage classique de la torche plasma F4 (b) simulation dans RobotStudio TM
Figure 3.3 Mouvement (angle de rotation) des 6 axes en fonction du temps avec le montage classique de la torche (a) axe 1-3 (b) axe 4-685
Figure 3.4 Vitesse angulaire des 6 axes avec le montage classique de la torche86
Figure 3.5 (a) Montage modifi éde la torche (b) simulation dans RobotStudio87
Figure 3.6 Mouvement (angle de rotation) des 6 axes avec le montage modifi é de la torche (a) axe 1-3 (b) axe 4-6
Figure 3.7 Vitesse angulaire des 6 axes avec le montage modifi éde la torche
Figure 3.8 (a) Trajectoire avant modification de l'angle (b) trajectoire après modification de l'angle
Figure 3.9 Vitesse du CDO simul é (a) montage classique de la torche (b) montage modifi é de la torche
Figure 3.10 Vitesse du CDO simul é (a) avant modification et (b) apr ès modification
Figure 3.11 Environnement de projection
Figure 3.12 Vitesse du CDO r éelle (a) sans torche et (b) avec la torche et les c âbles
Figure 3.13 Epaisseur de chaque pr d èvement le long de la trajectoire
Figure 3.14 Angle de projection
Figure 3.15 Microstructure du d ép ĉt (a) angle de projection à 90 degr és (b) angle de projection à 60 degr és
Figure 4.1 Axe externe de translation
Figure 4.2 Axe externe de positionneur Irbp 5000L104
Figure 4.3 Deux types de mouvements (a) rotation continue (b) rotation index é 104
Figure 4.4 La pi \text{ ce g \text{ \text{ om \text{ \text{trique}}}}} 105

Figure 4.5 Création du système d'axe externe manuellement dans RobotStudio [™] 5
Figure 4.6 Création du système d'axe externe (Robot IRB 2400 et axe externe Irbp 5000) automatiquement dans RobotStudio™ 5
Figure 4.7 Rep ère objet attach é àun axe externe rotatif 107
Figure 4.8 Définir la valeur d'axe externe 107
Figure 4.9 Exemple de création d'une trajectoire verticale sur une pièce (a) choisir la surface (b) choisir l'axe de rotation et premier point (c, d) générer des points (e, f) g én érer la trajectoire verticale
Figure 4.10 Exemple de création d'une trajectoire horizontale sur la pièce (a) deux bords (b) plusieurs parties (c) intersection avec un plan (d) courbes ferm és obtenues (e) points sur la premi re courbe (f) trajectoire horizontale
Figure 4.11 Calcul de l'angle de rotation (a) par théorème du cosinus (b) par les vecteurs cons écutifs
Figure 4.12 Eléments nécessaires à l'installation 112
Figure 4.13 Sch éma de connexion
Figure 4.14 Définitions des points d'un axe de rotation 114
Figure 4.15 Calibration de la position de la pièce 115
Figure 4.16 Robot IRB 2400/16 muni d'une torche F4 et l'axe externe 115
Figure 4.17 (a) Simulation dans RobotStudio [™] 5 (b) simulation dans RobotStudio [™] 4 (c) projection sur site (d) r ésultat de projection 117
Figure 4.18 (a) Vitesse du CDO r éelle (b) épaisseur du d ép ât en 2D (c) épaisseur du d ép ât en 3D 118
Figure 4.19 V érification de la vitesse du CDO relative
Figure 4.20 (a) Vitesse du CDO calcul é (b) vitesse du CDO r élle
Figure 4.21 (a) Simulation dans RobotStudio [™] 5 (b) trajectoire vue au-dessus dans RobotStudio [™] 4 (c) projection réelle (d) résultat de projection 121
Figure 4.22 (a) Vitesse du CDO r éelle (b) épaisseur du d ép ât en 2D (c) épaisseur du d ép ât en 3D correspondant aux points sur la trajectoire

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 Caract éristiques de chaque proc él é9
Tableau 1.2 Pr écision demand éc pour chaque processus
Tableau 1.3 Caract éristiques techniques du robot industriel IRB4400 (ABB)28
Tableau 2.1 Param ères cin énatiques
Tableau 2.2 Vitesses calcul és du CDO71
Tableau 2.3 Param ètres de projection en APS 74
Tableau 2.4 Moyenne et écart-type de l'épaisseur du dépôt75
Tableau 3.1 Vitesse angulaire maximale et zone de travail de chaque axe
Tableau 3.2 Statistique des paramètres avant et après modification de l'installation de la torche 91
Tableau 3.3 Statistique des paramètres avant et après modification de l'angle93
Tableau 3.4 Param erres de projection
Tableau 3.5 Statistique des paramètres de l'uniformité de l'épaisseur de revêtement
Tableau 3.6 Porosit és de rev êtement pour diff érents angles de projection
Tableau 4.1 Param ères op ératoires 116

Introduction

Dans le domaine de projection thermique les robots sont de plus en plus utilis és pour remplacer les op érateurs humains travaillant dans les milieux dangereux, difficiles et pour assurer la qualit é de rev êtement. Les robots peuvent être programm és de deux fa çons : par apprentissage et par la programmation hors-ligne. La programmation par apprentissage ne garantit pas une bonne qualit é de rev êtements, en particulier pour la pi èce de forme complexe car il est facile d'introduire des erreurs humaines. Il existe une tendance à programmer le robot hors-ligne, en utilisant le fichier CAO de la surface à rev êtir [1]. La technique de programmation hors ligne peut r éduire le temps de programmation, traiter des pi èces de formes complexes et simuler les mouvements pour éviter un éventuel accident ; collisions entre le robot et les pi èces ou les objets dans l'environnement.

Le laboratoire LERMPS a développ é une extension logicielle nomm é Thermal Spray Toolkit (TST) qui est basée sur le logiciel RobotStudio[™] 4 (ABB, Suède) pour l'adapter à l'application de projection thermique [2]. Ce logiciel est le premier développement dans ce domaine qui fournit respectivement les cr éations de la trajectoire robot, le contrôle du robot en ligne et l'analyse du profil du dépôt dans un environnement de projection thermique. Cependant, TST n'est pas assez flexible pour les pièces sous formes libres. De plus, ce logiciel s'adapte difficilement à la nouvelle version de RobotStudio[™] ; version 5. Il est donc nécessaire d'améliorer les fonctions du TST et trouver une méthode afin de générer la trajectoire sur la pièce sous formes libres.

Une diminution de la vitesse relative substrat/torche a été observ ét quand le robot suit une trajectoire qui contient un grand changement de l'orientation de la torche. Cela influence fortement sur la qualité du dép êt, on doit trouver aussi une solution pour résoudre ce problème. Par ailleurs, en raison de la limite d'espace de travail du robot et de la complexité de la forme de la pièce, un axe externe doit être utilisé pour permettre le mouvement rationnel à la pièce pendant la projection. Il est nécessaire d'appliquer un axe externe en projection thermique.

Le but de cette étude est de développer une nouvelle extension TST bas ét sur RobotStudioTM 5 pour 1) générer la trajectoire en fonction de la forme de la pièce et des param ètres cin ématiques tels que la distance de projection, l'orientation normale à la surface, le débordement, le pas de balayage etc., 2) améliorer la trajectoire en vertu de la cinématique du robot, et 3) appliquer et programmer l'axe externe. Les programmes développés seront v érifiés par les expériences.

Cette thèse est constitu é de cinq parties.

Dans le premier chapitre, après avoir présent é le principe de la projection thermique, nous poursuivons par l'étude de l'influence des paramètres cinématiques et des flux de chaleur sur la qualit é du d $\phi \hat{\alpha}$, et puis on présente le robot industriel qui peut être utilis é dans ce domaine ainsi que la programmation robotique adapt é à la projection thermique ; et les inconvénients de la programmation hors-ligne rencontré sous RobotStudioTM, pour ensuite exposer les objectifs de ces travaux.

Le deuxième chapitre d'étaille les principes et la méthode de planification de la trajectoire dans la programmation hors-ligne incluant la mod disation des objets, la d'éfinition du centre outil de robot, la synchronisation des cellules de projection et la génération de la trajectoire en fonction de la forme de pièce par le nouveau TST. En particulier, nous présentons l'environnement de développement, la structure et l'organigramme de programme pour la génération des trajectoires à partir d'un modèle 3D. Une expérience a été effectuée après une simulation dans RobotStudio[™] pour vérifier la méthode de calcul de vitesse du CDO (vitesse relative torche/substrat) dans le TST. Le résultat de l'expérience prouve que TST fournit une solution efficace pour garantir une épaisseur homogène du dépôt.

Le troisième chapitre spécifie la nécessité et la stratégie d'amélioration de la trajectoire pour la projection thermique. Suite à la simulation de la vitesse du CDO, des expérimentations ont été réalisées. L'analyse des résultats confirme que l'amélioration augmente la stabilit éde la vitesse du CDO pendant la projection thermique.

La quatrième partie est consacrée à l'utilisation de l'axe externe en projection thermique : la nécessité, la méthode de connecter l'axe externe dans RobotStudio[™] et sur le robot réel. Puis le processus de la génération des trajectoires avec l'axe externe par TST est pr ésent é Des essais exp érimentaux ont ét é effectu és pour tester la vitesse du CDO relative et comparer deux trajectoires diff érentes sur la même pièce avec l'emploi d'un axe externe. A travers des résultats, nous pouvons évaluer la performance de l'axe externe et améliorer la trajectoire.

Enfin, le dernier chapitre présente les conclusions de cette étude et montre la voie pour des développements futurs.

Chapitre 1

G én éralit é de projection thermique et de robot

1.1 Projection thermique

1.1.1 Principe de projection thermique

La projection thermique est une technique selon laquelle un rev êtement est g én ér é sur une surface afin d'optimiser ses caract éristiques et de la prot éger de ph énom ènes tels que l'usure, la corrosion, l'érosion...

La projection thermique (projection flamme) a été inventée en Suisse en 1909 par M.U.SCHOOP et utilisée aujourd'hui dans toutes les industries (aérospatiale, médicale, fabrication de machines, sidérurgie, métallurgie,...) [3].

Le principe consiste à chauffer un matériau (poudre, fil ou baguette) pour qu'elles arrivent à un état fondu ou semi-fondu (jusqu'à 2000° C) dans une source de chaleur (flamme, arc électrique, plasma). Ces particules sont projet és (vitesse sonique ou supersonique) sur un substrat froid. Elles vont alors se solidifier sous forme de «lamelles creus és ». Le rev êtement est form épar plusieurs millions de particules qui sont empil és les unes sur les autres. Ces particules adh èrent au substrat soit par liaisons m étallurgiques. La Figure 1.1 pr ésente le principe g én éral de la projection thermique [4].



Figure 1.1 Principe général de la projection thermique

Le rev âtement peut âtre composé de métaux, carbures, oxydes, cermets et tous composites associés etc. La structure du dépôt dépend de multiples facteurs provenant du

substrat et de la mati ère à déposer.

La projection thermique présente les avantages suivants [5] :

- De nombreux matériaux de différentes natures peuvent être déposés comme rev êtements, y compris les métaux, alliages, carbures, oxydes et céramiques non-oxydes, métaux réfractaires, des matières plastiques, cermets, et des structures spéciales composites contenant des métaux, céramiques et les plastiques, ainsi que des combinaisons de ces derniers.
- Un coût de traitement faible. Les cadences élevées de l'élaboration du revêtement conduisent àun coût faible.
- Une large sélection de l'épaisseur du revêtement. Les épaisseurs peuvent varier habituellement de 50 µm àquelques mm.
- Les coûts des équipements sont relativement faibles et portables pour la plupart des proc éd és.
- La sollicitation thermique minimale du substrat qui peut de plus être g ér ée par une optimisation des trajectoires.

Bien sûr, la projection thermique a certains inconvénients également :

- Les d ép ôts pr ésentent toujours de la porosit é et pour certaines applications elle peut être ind ésirable.
- L'adhérence entre le dépôt et le substrat est faible par rapport à d'autre procédés, par exemple, le brasage.
- Propri ét és anisotropes des d ép ôts.

1.1.2 Proc éd és de projection thermique

Il existe de nombreux proc éd és de projection thermique. Tous les proc éd és utilisent le même principe : fondre un matériau d'apport, puis le projeter grâce à un gaz vecteur. Deux types d'énergie sont utilisés comme source de chaleur : la flamme et l'arc électrique. Les cinq principaux proc éd és sont la projection à la flamme, à l'arc, plasma, HVOF et à froid.

Projection à la flamme

La source de chaleur est l'enthalpie de combustion d'un comburant (oxygène,...) et

d'un carburant (hydrogène, acétylène...). La température maximale de la flamme varie de 2800° C à 3150° C dépendant du carburant utilisé et de la stœchiométrie de la réaction, il en résulte que les températures atteintes par les particules projetées ne dépassent pas les 2000° C environ. Cette méthode est adaptée à la projection de matériaux à base point de fusion [6].

La distance entre la buse et le substrat est comprise entre 100 mm et 200 mm (afin que la poudre ait un temps de séjour suffisamment long pour être fondue). Le diamètre d'impact de jet est de 10 mm à 20 mm. Ces paramètres (la distance de projection et le diamètre d'impact de jet) sont très importants pour la programmation robotique.

Projection à l'arc électrique

Un arc dectrique est g én ér é entre deux fils d égageant une temp érature importante (environ 6000°C dans l'air à pression atmosphérique variant selon le matériau utilisé et l'intensité de courant choisie) faisant fondre le métal des fils. Un jet de gaz comprimé (Air, N_2 , Ar), situé dans l'axe du point de création de l'arc, propulse le métal fondu sur le substrat. L'un des avantages de ce procédé est que deux fils de nature différente peuvent être utilisés simultan ément pour produire un pseudo alliage. Les propri ét és des d ép ôts obtenus sont g én éralement meilleures que pour la projection à la flamme argon ac étyl énique, en raison d'une vitesse de particules plus élevée [7].

La distance de projection est entre 100 mm et 250 mm et le diamètre d'impact de jet à la distance de projection est assez important selon de mat ériaux projet és, cela peut varier de 10 mm à40 mm ou plus.

Projection plasma

La source de chaleur utilisée est un plasma thermique crée par l'ionisation partielle d'un méange de gaz plasmagènes. Le méange de gaz généralement utilisé pour former l'atmosphère plasmagène est constitué d'argon ou d'azote avec de l'hydrogène ou de l'hélium. Le jet plasma constitué de gaz dissociés et partiellement ionisés, émerge de la tuyère à grande vitesse (1000 m/s) et à haute température (15000°C) [8,9]. Tous les matériaux y compris les plus réfractaires, peuvent ainsi êre fondus.

Le principal avantage de la projection plasma est la possibilité de pouvoir projeter des matériaux très réfractaires et d'obtenir des dépôts très durs comme la céramique, destinés à la protection contre l'usure ou la corrosion.

La distance de projection est souvent entre 80 mm et 150 mm et le diamètre d'impact de jet n'est pas très grand : de 8 mm à 20 mm environ.

Projection HVOF (High Velocity Oxygen Fuel)

La projection HVOF est une évolution de la projection flamme, c'est un procédé de projection à la flamme supersonique dans lequel l'énergie nécessaire à la fusion et à l'accélération du produit d'apport est obtenue par la combustion d'un carburant sous forme gazeuse (propane, propylène, hydrogène, ac éylène, gaz naturel) ou liquide (k érosène) et d'oxygène [10,11]. Les températures et les vitesses atteintes par la flamme permettent de fondre la poudre et de la projeter à grande vitesse sur le substrat. Il s'en suit un excellent accrochage sur le substrat, ainsi qu'une faible porosité du dépôt. La relativement basse temp érature (3000°C) amène des avantages pour certains mat ériaux, par exemple, moins de décarburation pour les poudres de carbures et moins d'oxydation pour les poudres métalliques.

La distance de projection est assez grande : entre 150 mm et 350 mm d épendant de la torche et des conditions de projection.

Projection à froid

Le principe de base du proc él é de projection à froid consiste à acc é érer un gaz à des vitesses supersoniques dans une buse du type «De Laval» [12,13]. La poudre est introduite dans la partie haute pression (entre 1 MPa et 3 MPa) de la buse et projetée à «l'état non fondu» vers le substrat. La projection à froid permet le d ϕ ĉt de m étaux, alliages, plastiques et composites sur une large variété de substrats (métalliques, céramiques, plastiques...), les épaisseurs variant de 10 µm à 10 mm.

La distance de projection est très petite : entre 10 mm et 30 mm habituellement et le diamètre d'impact de jet est entre 4 mm et 8 mm dépendant de la géométrie de la buse. Pour ce proc éd é, la vitesse de balayage est normalement assez faible puisqu'il n'y pas trop de transfert de chaleur vers le substrat ; cette vitesse varie de 10 à 100 mm/s contre de 300 à 1300 mm/s pour d'autres procédés.

Le choix entre les différents procédés se fait : selon les caractéristiques du substrat (sa résistance à la chaleur en particulier), selon la matière à déposer (sa forme, son caractère conducteur, sa température de fusion, etc.) et selon les caractéristiques du dépôt à obtenir (épaisseur, porosité, dureté, etc.).

Le Tableau 1.1 r capitule les caract cristiques particulières à chaque proc cd é de projection qui sont très importants pour la programmation robotique [14]. Des vitesses relative/substrat plus faibles sont très souvent employ ces à cause de la limite de la vitesse du robot.

Proc éd és	Vitesse relative torche/substrat	Diam ètre d'impact de	Distance de projection	Tol érance sur distance de projection	Epaisseur d épos ée
	(mm/s)	jet (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Flamme	500	10 à20	100-200	10	0,1-1,5
Arc d ectrique	1000	10 à40	100-250	20	0,2-3
Plasma APS	1250	8 à20	80-150	10	0,05-1,5
HVOF	1000	30	150-350	20	0,05-1
Projection à froid	10 à100	4-8	10-30	10	0,01-10

Tableau 1.1 Caractéristiques de chaque procédé

1.1.3 Influence des param ètres cin ématiques en projection thermique



Figure 1.2 Paramètres cinématiques en projection thermique

Les paramètres cinématiques concernent la vitesse relative torche/substrat, l'angle de projection, la distance de projection et le pas de balayage (distance entre deux passages

voisins) [2]. Ces paramètres peuvent avoir une influence sur le rendement de dépôt, sur la température du substrat, sur la morphologie des lamelles et des dépôts, sur le positionnement des dépôts et sur la qualité des dépôts [15,16]. Les paramètres cinématiques sont contrôlés directement par le robot appliqué en projection thermique. La Figure 1.2 indique les paramètres cinématiques.

1.1.3.1 Vitesse relative torche/substrat

La vitesse relative torche/substrat représente l'écart de vitesse de d éplacement entre la torche et le substrat. Elle est le paramètre cin ématique qui contrôle la masse de matière d épos ée par passe ainsi que le flux de chaleur transmis à la structure revêtue via principalement la chaleur latente de solidification des particules et la chaleur transmise par la source [17]. Si la torche est trop rapide, elle augmente les pertes de métal et donne des épaisseurs de d épôt trop minces. Si la torche est trop lente, elle donne des épaisseurs de d épôt irr égulières et élève la temp érature du substrat.

En général, pour maintenir l'uniformité du dépôt, la vitesse doit être constante sur tout le substrat si le pas de balayage est constant. Le pas de balayage peut varier sur une surface complexe, donc la vitesse doit être modifi é selon le pas de balayage. Par ailleurs, pour la pièce en rotation, la vitesse de balayage de la torche doit changer en fonction du rayon rotationnel pendant la projection (Figure 1.3).



Figure 1.3 Projection pour la pièce en rotation

1.1.3.2 Angle de projection

En principe l'angle de projection devrait être perpendiculaire à la surface du substrat, la projection oblique augmente les pertes et diminue l'adhérence. La porosité du dépôt augmente si l'angle de projection diminue à partir de 90° [18,19] (Figure 1.4 (d)).



Figure 1.4 Angles de projection

Cet angle, existant entre la perpendiculaire de la surface trait é et la direction du jet, affecte à la fois la consommation et l'efficacité de l'impact. A conditions de travail égales, c'est le jet à 90°, perpendiculairement à la surface qui provoquera la plus forte consommation et le meilleur rendement. La projection avec le robot sur des formes géom étriques simples est relativement facile. Mais sur les pi ces de formes ou de contours complexes le robot ne peut g én éralement pas ex écuter la tâche à cause de quelques points que le robot a du mal à atteindre ou à cause du fait que l'axe du robot ait dépassé sa limite, ou encore à cause de la collision entre la pièce et la torche. Dans ces cas là, l'angle de projection doit être ajust é pour que le robot suive la trajectoire fid èlement. En règle g én érale, 90 $^{\circ}$ 65° est acceptable si c'est nécessaire. L'angle de projection minimal acceptable est de 45 ° the doit être utilis é en dernier recours. La Figure 1.4 (a, b, c) présente les angles de projection qui sont à 90 °, 65 ° et 45 °.

1.1.3.3 Distance de projection

La distance entre la buse et la surface à traiter, affecte directement la vitesse que possèdent les particules à leurs arrivées et donc l'intensité de l'impact. Par conséquence, la distance affecte donc la rapidit édu travail mais aussi l'effet de la déposition.

Une fois que la distance de projection est établie, elle doit être maintenue constante pendant tout le proc été de projection. Une distance de projection constante peut assurer un $d \notin \hat{\sigma}$ de qualit éhomogène.



Figure 1.5 Distance de projection

Une distance de projection élevée permet d'augmenter le temps de vol des particules dans le jet et celui de réaction avec l'atmosphère environnement. Si la distance de projection est trop grande, elle augmente le refroidissement des grains et entra îne une mauvaise adh érence (Figure 1.5). Mais si la distance est trop faible, elle cr ée des turbulences, des pertes, des défauts d'adhérence, et une surchauffe du d ép ôt. Une valeur optimale de la distance de projection doit permettre d'établir une valeur de température juste des particules et doit êre maintenue tout au long de la trajectoire à effectuer [20,21,22].

1.1.3.4 Pas de balayage

Un dépôt fonctionnel est constitué par la superposition de cordons. Le pas de balayage est la distance entre deux passages consécutifs de la torche de projection. La valeur du pas de balayage contrôle le taux de recouvrement des cordons et influe sur l'épaisseur et la forme du dépôt final (Figure 1.6).



Figure 1.6 Pas de balayage

Une valeur optimale du pas de balayage doit permettre d'établir une texture fine de la

surface du dépôt. Si la valeur est trop élevée, on peut voir qu'il existe encore des espaces sans d épôt entre chaque passe voisine. Si la valeur est trop petite, le substrat sera surchauff é puis d éform é, et le d épôt sera moins homogène. En g én éral, une valeur de pas de balayage variant entre 5 mm à 15 mm est souvent utilis ée dans le proc éd éAPS.

1.1.4 Influence des flux de chaleur sur la qualit é du d ép ôt

Les proc éd és de projection thermique induisent des apports de chaleur intenses par à la fois l'impact du jet de plasma (cas d'un procédé APS par exemple) et le flux de particules projet és (ensemble des proc éd és) sur la surface du substrat. La tenue et la fiabilit é des d ép ôts étabor és par projection thermique ne sont pas seulement d étermin és par les propri ét és intrins à ques des mat ériaux, leurs propri ét és physiques ou la topographie de la surface, mais d épendent aussi de la compatibilit é m écanique et chimique entre le rev êtement et le substrat. De par l'énergie thermique apportée par le jet de plasma et (ou) le flux de particules, des contraintes r ésiduelles sont g én é és lors de la construction du rev êtement. La Figure 1.7 (a) montre le champ de temp érature instantan é pendant la projection sur la rotule d'une pièce et la Figure 1.7 (b) montre la distribution de contraintes r ésiduelles [23]. La tenue d'un dépôt est souvent caract éris és par les liaisons d ép ôt/substrat, la microduret é la porosit é et la distribution des contraintes r ésiduelles. G én éralement, les rev êtements acceptables sont caract éris és par une bonne adh érence, une compatibilit é entre le substrat et le dépôt ainsi qu'une faible porosité (bien qu'il existe des applications pouvant exiger une porosit é dev ée).





Figure 1.7 Projection sur la rotule de la pièce (a) distribution de la température (b) contraintes résiduelles [23]

Les contraintes r ésiduelles repr ésentent un point essentiel à la bonne tenue du d ép ât. Ce point a ét é étudi é notamment au travers des articles suivants [24-27] qui repr ésentent une revue bibliographique sur la mod élisation et la pr évision des contraintes r ésiduelles et des d éformations engendr ées.

En raison des transferts d'énergie cinétique et thermique à l'impact du plasma et (ou) des particules sur le substrat (ou les couches de rev êtement d é à d épos és), la trajectoire du d éplacement de la torche peut pr ésenter une importance cruciale sur les transferts de chaleur et de masse au cours du processus d'élaboration des revêtements élaborés par projection thermique. En particulier, des propri é és telles que l'épaisseur du rev êtement, la porosit é, la microduret é et la distribution des contraintes thermiques seront fortement influenc és par la distance de projection, la vitesse relative torche/substrat ou encore l'angle de projection, etc. Dans cette th èse, une importance particuli ère sera donc port é sur la trajectoire, la vitesse torche/substrat et l'uniformité du dépôt.

1.1.5 Manipulation de la torche

Dans la pratique, la projection thermique, surtout la manipulation de la torche, est un travail r ép étitif et p énible. Il existe deux façons de manipuler la torche : manuellement et automatiquement. Dans le cas automatique, on aura la machine d édi ée et le plus courant : le

robot.

Manipulation manuelle de la torche

La manipulation manuelle est couramment utilis é dans le grand chantier, par exemple, la projection de dépôt d'aluminium, de zinc sur les infrastructures par les procédés de flamme ou l'arc-fil (Figure 1.8). Pour ce genre de traitement, on ne peut pas faire autrement à cause de la grande dimension des pièces à traiter. Pour la projection sur des pièces de faibles dimensions, il existe encore, de moins en moins, dans certains ateliers, la manipulation manuelle, qui présente des inconvénients [28] :

- Une grande qualification nécessaire de l'opérateur pour respecter les paramètres op ératoires, en particulier la distance de projection.
- > Des protections indispensables contre le bruit, le rayonnement, etc.
- Des limitations sur les pi àces complexes.
- > Il est difficile voire impossible d'assurer une bonne qualité de d $\phi \hat{\alpha}s$.



Figure 1.8 Manipulation manuelle

Manipulation de la torche par des robots

La plupart des applications de projection thermique sont aujourd'hui automatisées. Les automatisations peuvent être simplifiées. Dans le cas des pièces de révolution, un vireur pour la mise en rotation et un axe de translation pour le déplacement du pistolet suffisent. Pour des pièces de formes beaucoup plus complexes, l'emploi d'un robot industriels 6 axes est n écessaire (Figure 1.9). Cette tendance à l'automatisation des installations est également due aux nuisances inh érentes aux proc éd és (bruit, poussi ère, chaleur...).

Les avantages du robot sont les suivants [29] :

- Pr écision, souplesse et reproductibilit é
- Protection des opérateurs contre l'environnement de projection thermique.
- Flexibilit é des param àres cin ématiques.
- ➢ Bonne qualit é du d ép ât.

L'avantage le plus important du robot est la souplesse dans son mouvement, il permet de faire une projection sur les pièces de formes complexes, comme les aubes de turbine. Lors de l'utilisation du robot, la trajectoire enregistrée peut être répétée et modifiée facilement avec précision. Le plus important est que l'épaisseur du dépôt soit uniforme.



Figure 1.9 Manipulation par robot

1.2 Robot industriel

1.2.1 Introduction

En général, un robot est un dispositif mécanique articulé capable d'imiter certaines fonctions humaines telles que la manipulation d'objets ou la locomotion, dans le but de se substituer à l'homme pour la réalisation de certaines tâches matérielles. Cette réalisation est plus ou moins autonome selon les facultés de perception de l'environnement dont est doté le robot [30]. Une définition officielle d'un tel robot vient du 'Robot Institute of America' (RIA) : Un robot est un manipulateur reprogrammable multifonctionnel con qu pour d éplacer des matériaux, pièces, outils ou des dispositifs spécialis és grâce à des mouvements variables programmés pour l'exécution de tâches variées. L'él ément cl é dans la définition ci-dessus est la reprogrammabilit é des robots. Les différences majeures, principalement en ce qui a attrait à la souplesse, à l'adaptabilité et à l'autonomie, font du robot une machine plus perfectionn ée et plus complexe que le manipulateur programmable.

Le robot industriel est le robot qui, par sa robustesse et ses caract éristiques techniques, peut être utilis é dans un processus de fabrication industriel et dans des conditions difficiles et dangereuses propres à certains milieux industriels. Plusieurs caract éristiques du robot sont attrayantes dans un environnement industriel. Les avantages souvent cit és sont la diminution du coût du travail, l'augmentation de la précision et de la productivité, la flexibilité accrue par rapport à des machines sp écialis és, et les travaux r ép étitifs, ennuyeux ou dangereux sont effectu és par des robots.

Selon les domaines d'application, les robots industriels peuvent être répartis suivant plusieurs cat égories [31] :

Robot de manutention

D éplacements d'objets (chargement-d échargement de machine ; rangement, etc.). Le robot doit pouvoir effectuer des mouvements souvent simples mais rapides, apr ès avoir saisi un objet connu à un endroit connu pour le d époser à un autre endroit connu. La pr écision de positionnement de l'objet n'a pas besoin d'être grande. La manutention des pièces peut se faire par un robot de type bras de manipulation à poste fixe si la zone de travail est limit éc. Au contraire si le transfert doit se faire d'un bout à l'autre de l'atelier, on aura recours à un robot mobile constitué d'un chariot à roues évoluant dans un environnement généralement connu.

Robot d'opération

Apport de matière sur un objet (revêtement, peinture...)

Enlèvement de matière d'un objet (usinage, perçage, meulage, ponçage,...)

Modification de la forme d'un objet (pliage, emboutissage...)

Robot d'assemblage

Montage : Assemblage réversible d'objets-composants pour réaliser un objet-composé (sans modification permanente des pièces)

Démontage : Fonction inverse de la précédente, décomposant un objet en ses pièces déachées

Fixation : Assemblage permanent d'objets avec mise en œuvre d'un procédé de jonction définitive : collage, soudage, rivetage...

Robot de mesure

Prise d'informations quantitatives sur certaines caractéristiques physiques d'un objet.

Le type le plus universel est le robot multi-joint (robot articul é) en industrie. Ce robot poss ède six articulations de rotation g én érale, un grand espace de travail, et peut porter une charge relativement élev é (plus puissant). On s'intéresse à ce type de robot en projection thermique ; et c'est principalement ce type de robot que l'on présentera dans les paragraphes suivants.

1.2.2 Description du système du robot multi-joint

1.2.2.1 Structure

Le robot se compose de deux parties principales : un manipulateur et un système de commande.

Le manipulateur du robot est constitu éprincipalement des éléments du corps, du bras et du poignet. Le poignet est destiné à l'orientation de l'outil porté par le robot. Le manipulateur est équip é de moteurs et pourvus de freins dectrom écaniques. La Figure 1.10 illustre le mouvement du manipulateur IRB2400 (ABB) ainsi que les pièces qui le composent [32].



Figure 1.10 Modèle de déplacement de l'IRB 2400 (ABB)

Le système de commande comprend l'électronique nécessaire à la commande du manipulateur, des axes externes et du mat ériel p ériph érique. Toutes les op érations et toute la programmation peuvent être effectu és àpartir du pupitre mobile d'apprentissage. La Figure 1.11 indique l'emplacement des divers composants sur l'armoire.



Figure 1.11 Extérieur de l'armoire et emplacement des diverses unités

1.2.2.2 Décomposition d'un robot en sous-systèmes

Comme toutes les machines, un robot doit avoir une source d'énergie qui alimente des moteurs. Comme la source d'énergie peut être vari é (pneumatique, hydraulique ou dectrique), les moteurs peuvent âtre de différentes natures eux aussi (vérin, moteurs électrique...). Des actionneurs mettent en mouvement les articulations d'un système mécanique articulé par l'intermédiaire de transmissions – qui d'émultiplient les mouvements des moteurs et multiplient les couples. Le système mécanique est la partie la plus originale du robot. Le système mécanique articulé a pour vocation de mouvoir un outil fix é à son extrémité distale. C'est en fait cet outil qui va modifier l'environnement, c'est-àdire ex écuter la tâche demand é au robot [33].



Figure 1.12 Schéma du principe de fonctionnement d'un robot, avec ses différentes boucles de contrôle commande
Puisque l'on veut que le robot fasse un travail déterminé, il faut pouvoir le contrôler c'est-àdire le doter d'un système de commande qui ne saurait faire quoi que ce soit sans recevoir d'informations sur l'état instantané du robot ; ce qui oblige ce dernier àse doter de capteurs internes – qui mesurent surtout les valeurs des différentes articulations et leurs variations mais aussi, si nécessaire, et quand c'est possible, d'autres paramètres utiles : état des flexibilités, fréquences de vibrations, forces internes engendrées par le mouvement... De la même manière, ce système de commande doit connaitre l'état de l'environnement, c'est-àdire l'ensemble des paramètres qui le caractérisent à chaque instant et qui sont en relation avec l'exécution de la tâche. Ces informations sont fournies par des capteurs dits externes (qui assurent donc la perception de l'environnement). La Figure 1.12 présente le fonctionnement d'un robot dans un système robotique de principe.

1.2.3 Cin ématique des robots

1.2.3.1 Degrés de liberté

Le nombre d'axes est généralement compris entre 2 et 3 pour les manipulateurs simples et entre 3 et 6 pour les robots programmables [34]. Le nombre d'axes détermine les degrés de libert é du manipulateur. Avec moins de six degrés de libert é, le bras ne peut pas atteindre tous les points dans son environnement de travail avec une orientation arbitraire. Certaines applications telles qu'atteindre les environs ou la partie postérieure d'un objet ont besoin de plus de six degrés de libert é La difficult é de contrôler un manipulateur augmente rapidement avec le nombre d'axes. Un manipulateur ayant plus de six axes est considéré comme un manipulateur redondant cin ématiquement. Les robots utilis és dans cette étude sont des robots à six degrés de libert é, que sont les mod des de robot ABB : IRB 2400/16 et IRB 4400/45.

1.2.3.2 Espace de travail

La position et l'orientation de l'organe terminal du robot sont décrites par un vecteur à six composantes, le plus souvent trois pour la position d'un point particulier de l'outil et trois pour son orientation. L'espace de travail d'un robot manipulateur est défini comme l'ensemble des positions et orientations accessibles par un repère particulier lié, en général, à l'organe terminal du robot.

L'espace de travail est limité par la géométrie du manipulateur ainsi que par des contraintes mécaniques sur les articulations. Par exemple, une articulation roto de peut être

limit é à moins de 360 degr és de rotation.

L'espace de travail est souvent décompos é en un espace de travail accessible et un espace de travail habile. L'espace de travail accessible est l'ensemble des points accessibles par le manipulateur, alors que l'espace de travail habile se compose des points que le manipulateur peut atteindre avec une orientation arbitraire de l'organe terminal. Evidemment, l'espace de travail habile est un sous-ensemble de l'espace de travail accessible.

La forme et la taille de l'espace de travail sont très importantes, le robot peut ne pas finir la tâche lorsque quelques points sur la trajectoire sont dans l'espace de travail où l'organe terminal n'arrive pas [34]. Il est préférable de mettre la trajectoire dans le milieu d'espace de travail habile afin que le robot puisse exécuter correctement la tâche. La Figure 1.13 illustre l'espace de travail pour le robot IRB 2400/16.



Figure 1.13 Espace de travail pour le robot IRB 2400/16 (dimensions en mm)

1.2.3.3 Capacité de charge

La capacit é de charge est conditionn é par la taille du robot et par la puissance des actionneurs. Suivant les tâches, les charges que les robots peuvent être amen és à déplacer, sont très variables. Il peut s'agir de petites pièces mécaniques sur une ligne d'assemblage, d'un pistolet de projection ou d'une pince à souder ou, à l'inverse, de pièces relativement

lourdes en manutention. Pour des raisons de s œurit é, la capacit é de charge est mesur œ à la plus grande vitesse du robot [35].

Aujourd'hui, les robots industriels les plus puissants supportent des charges de l'ordre de plusieurs centaines de kilogrammes. Ils sont très utilis és pour la manutention ou pour traiter une grande surface de soudage. Pour l'application de projection thermique, la plupart des charges sont limitées, de l'ordre de 10 à 60 kilogrammes fonctions de la nature de la torche utilis é. La capacit é du robot IRB 2400/16 est 16 kilogrammes, elle du robot IRB 4400/45 est 45 kilogrammes.

1.2.3.4 Performance en vitesse

La capacité d'un robot à déplacer rapidement son effecteur dans l'espace de travail est une caractéristique importante de son utilisation dans une cellule de production. Comme pour la charge, les performances en vitesse dépendent de la taille, de la puissance et de la spécificité du robot. Elles dépendent aussi du fait que tous les axes ne présentent pas nécessairement les mêmes performances dynamiques [36].

Normalement, les fabricants offrent la plus grande vitesse de chaque axe et la vitesse maximale de l'organe terminal. Toutefois, si la vitesse de travail est plus grande le robot prendra plus de distance pour augmenter ou diminuer la vitesse. Le robot ne peut pas atteindre une très grande vitesse (par exemple environ 800 mm/s) quand la distance entre deux positions n'est pas suffisamment grande (< 10 mm).

1.2.3.5 La précision et la répétabilité

La précision d'un robot manipulateur est une mesure de la distance entre la position r éelle du robot et la position souhaitée dans l'espace de travail. La précision est affectée par des erreurs de calcul, la précision du système mécanique, les effets de flexibilitéet un grand nombre d'autres effets dynamiques et statiques. C'est essentiellement pour cette raison que les robots sont con çus avec une grande rigidit é[37]. Des processus différents demandent des précisions différentes du robot en industrie (voire le Tableau 1.2).

La r ϕ étabilit é est une capacit é du robot manipulateur à retrouver un point appris. La plupart des manipulateurs d'aujourd'hui sont très répétitifs, mais pas très précis. La r ϕ étabilit é du robot d épend en particulier de sa compacit é de ses servomoteurs de la masse embarqu ée, etc. La r ϕ étabilit é du robot IRB 2400 est ±0,06mm, et la r ϕ étabilit é du robot IRB 4400 est ±0,19mm.

Processus	Pr écision du positionnement
Projection	1~2 mm
D écoupage	(0,05~1,00) mm
Per çage	1 mm
Soudage	1 mm
Forgeage	(0,1~2,0) mm
Assemblage, mesure	(0,01~0,50) mm

Tableau 1.2 Précision demandée pour chaque processus

1.2.3.6 Systèmes de coordonnées

Dans les programmes du robot, toutes les positions sont d'éfinies dans un système de coordonn ées (ou rep'ère) particulier. Ce système de coordonn ées peut à son tour être li é à un autre système de coordonn ées. La Figure 1.14 illustre des différents systèmes de coordonn ées utilis és dans un système robotis é



Figure 1.14 Systèmes de coordonnées du robot ABB

Dans une application simple, la programmation peut se faire à partir du système de coordonnées de base qui se situe à la base du robot. Dans ce cas, l'axe z coïncide avec l'axe 1 du robot [38].

Si le robot est monté à l'envers, ou si plusieurs robots travaillent au sein d'une même zone de travail dans un atelier, il est utile de définir un système de coordonnées d'atelier. On remarquera que le système de coordonnées d'atelier coïncidera avec le système de coordonnées de base s'il n'est pas spécifiquement défini.

Un système de coordonnées utilisateur est utilisé afin d'obtenir différents systèmes de coordonn és pour différents montages ou surfaces de travail. En effet, si toutes les positions sont définies à partir des coordonnées de la pièce, il n'est alors pas nécessaire de reprogrammer si un montage doit être d'éplac é en translation ou en rotation. En translatant ou tournant le système de coordonnées utilisateur de la même valeur que celle dont la pièce aura ét é translat é ou tourn é, toutes les positions programmés suivront le montage et il ne sera pas utile de reprogrammer le robot. Un montage pourra comprendre dans certains cas plusieurs pièces qui doivent être trait és ou manipul és successivement par le même robot. Il est souvent donc préférable de d'éfinir un système de coordonnées qui a pièce est d'éplac é ou si une nouvelle pièce, identique à la première, doit être programmé à un endroit différent.

Le système de coordonnées du poignet est l'origine de centre d'outil (CDO) du robot. La position du robot et ses déplacements sont toujours fonction du CDO. L'origine de CDO ne peut pas être chang ée et doit toujours être la même que celui du plateau terminal du robot, c'est-àdire la platine porte – outil fixée à l'extrémité du poignet.

Le système de coordonnées de l'outil est utilisé pour redéfinir le CDO après que l'outil soit mont ésur le robot (Figure 1.15).



Figure 1.15 CDO redéfini

1.2.3.7 Configuration posture

Il est généralement possible d'obtenir la même position et la même orientation de l'outil du robot de diverses façons, en faisant appel à différentes valeurs d'angles d'axes. Il s'agit des différentes configurations du robot [38]. Si, par exemple, une position se situe approximativement au centre d'une cellule de travail, certains robots peuvent atteindre cette position à partir du dessus ou du dessous (Figure 1.16). Ceci peut également se faire en faisant pivoter vers le bas la partie avant du bras sup érieur du robot (axe 4) tout en faisant tourner les axes 5 et 6 pour les amener sur la position et l'orientation souhaitée (Figure 1.17). Ces différentes positions sont appel és posture du robot.



Figure 1.16 Deux configurations de bras différentes sont utilisées pour obtenir la même position et la même orientation



Figure 1.17 Deux configurations de poignet différentes sont utilisées pour obtenir la même position et la même orientation

Généralement, si on souhaite que le robot ait la même configuration en cours d'exécution du programme que celle générée lors de la programmation, il faut ordonner au robot de vérifier la configuration de sa posture. Si la configuration correcte n'est pas obtenue, l'exécution du programme s'arrêtera. Si la configuration n'est pas vérifiée, le robot risque de bouger de manière imprévue ses bras et ses articulations, et donc d'entrer en collision avec les équipements p ériph ériques. Il est n écessaire de trouver les bonnes postures pour permettre au robot d'exécuter la tâche aisément.

1.2.3.8 Caractéristiques techniques d'un robot industriel typique

La connaissance des caractéristiques d'un robot sont très importantes pour définir la stratégie de sa programmation. Par exemple, l'IRB 4400 (ABB) est un robot compact extrêmement rapide pour la manutention de charges moyennes (voire le Tableau 1.3 et la Figure 1.18). Sa polyvalence le rend adapté à une large gamme d'application. Sa capacité de charge de 60 kg, ou de 45 kg, permet g én éralement la manutention de deux pi èces à la fois. Sa structure m écanique rigide et équilibr ée assure des mouvements rapides et pr écis dans toute la zone de travail. La flexibilité de l'IRB 4400 lui permet d'être bien approprié aux applications n écessitant vitesse et polyvalence [39].

SPECIFICATIONS				Mouvement sur plan d'essai ISO tous	les axes en mouvement
Versions du robot	Rayon d'actior	n Capacité	Remarques	Vitesse CDO maxi.	2.2 m/s
	du 5ºmº axe	de charge	1	Accélération CDO maxi	12-14 m/s ²
IRB 4400/45	1,96 m	45 kg -		7000010101101200111041	12 14100
IRB 4400F/45	1,96 m	45 kg	Fonderie plus	DACCORDENENTS ELECTRIQUES	
IRB 4400/60	1,96 m	60 kg		RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	000 000 1/ 50/00 11
IRB 4400F/60	1,96 m	60 kg	Fonderie plus	Tension d'alimentation	200-600 V, 50/60 Hz
IRB 4400L/10	2,55 m	10 kg	Encollage/mastic	Puissance nominale	7,8 kVA
IRB 4400L/30	2,43 m	30 kg	Constants also	transformateur	
IRB 4400FL/30	2,43 m*	30 kg	Fonderie plus		
IND 4400F3	2,74 11	30 Kg	incliné	DIMENSIONS ET POIDS	
* à un angle de montage de 30°				Installation du robot	
Charge supplémenta	ire			IBB 4400	Ausol
sur axe 2	35	kg		IPR 4400	Ausol
sur axe 3	15	kg			Inclinó
Sur axe 4	0	kg		Dimensione	lincime
Bobot	6			Dimensions	000 010
Axes externes	6			Embase robot	920 x 640 mm
Signaux intégrés	23	signaux et		Poids	
10 puissances sur le bras supérieur			ur le bras supérieur	Robot	980-1 300 kg
Air comprimé intégré 8 bars maxi. sur le bras supérieur			le bras supérieur		
Mémoire/instructions				ENVIRONNEMENT	
Mémoire program	me 2,5	-6 Mo, 7 500	-18 000 instructions	Température ambiante	
Memoire de stock	age 0,5	-5 Mo, 3 000	-35 000 instructions	Bobot	5-45°C
Lecteur disquette	3,5 1,4	4 MO, 15 UUU	Instructions	Humidité relative	95 % maxi
PERFORMANCES				Dográ do protoction	35 /0 Hidai.
Répétabilité de positi	onnement 0.0	7-0.1 mm		Version standard	
Répétabilité de traiec	toireà1m/s 0.2	5-0.4 mm		Version Standard	IP04
Mouvement des axes	IRB 4400/IRB	4400 L	IRB 4400FS	version Fonderie plus	IP67 et lavable
Enveloppe de trav	ail			Niveau sonore	70 dB(A) maxi.
Axe 1	330°		230°	Sécurité	Circuits redondants avec
Axe 2	165°		160°		supervision, arrêts d'urgence et
Axe 3	125°		125°		fonctions de sécurité, palette
Axe 4	400° (illimitée, en optio	n)	400° (illimitée, en option)		homme mort 3 positions
Ave E	0409		0409	Immunité	Blindage CEM/IEM
Ave 6	8000		8000	The date of the first of the second date in the second date of the sec	
AVEO	(illimitée, en optio	n)	(illimitée, en option)	rous arons de modification des caractéristiques tech	niques sans preavis.

Tableau 1.3 Caractéristiques techniques du robot industriel IRB4400 (ABB)



Figure 1.18 Enveloppe de travail et diagramme de charge (dimensions en mm)

1.3 Programmation robotique

Dans le processus continu, le robot est manipul é par une s érie de commandes et de fonctions stock ées dans un fichier dit «programme robot ». La trajectoire du robot, et par cons équence de la torche, doit être programm ée avant son ex écution. Deux modes de programmation des trajectoires robot sont couramment utilis és : la programmation en ligne et la programmation hors-ligne [2]. La m éthode principale de programmation en ligne est la programmation par apprentissage. Il existe deux m éthodes pour la programmation hors-ligne : la programmation par langage et la programmation graphique à partir d'un syst ème de CFAO (Conception et Fabrication Assist ée par Ordinateur).

1.3.1 Programmation par apprentissage

Une trajectoire effectuée par l'organe terminal du robot est constituée d'un certain nombre de points précis, placés à des endroits judicieusement choisis par l'opérateur. La méthode de programmation par apprentissage est actuellement la méthode la plus utilis ée industriellement, en particulier en projection thermique.

Pour ce faire, l'opérateur dispose d'un pupitre d'apprentissage comportant les commandes manuelles et permettant de déplacer le robot axe par axe ou amener le CDO

vers la position souhait é. Lorsque la position souhait é est atteinte, elle est mémoris é dans une série d'instructions de mouvement (Figure 1.19). Il est facile de réaliser et de programmer en concordance avec les positions réelles des équipements et des pièces.



Figure 1.19 Programmation par apprentissage

Les robots utilisés en projection thermique sont généralement programmés manuellement. La distance de projection, l'orientation du jet de matière, la vitesse de déplacement doivent être ma îtrisées en tout point de la pièce. Ceci est facilement réalisable pour des pièces de géométrie simple, mais nécessite un travail de longue haleine pour des pièces complexes. De plus, cette méthode requiert une grande expertise de la part de l'opérateur.

1.3.2 Programmation par langage

Contrairement à la programmation par apprentissage qui fait r d'érence à un langage «gestuel», la programmation par langage est basée sur un langage «textuel». L'intérêt principal est que le pouvoir d'expression de ce langage est élevé et présente une plus grande g én éralit é que le langage gestuel [40]. La programmation par langage peut être r éalis ée directement à partir d'un terminal informatique (écran-clavier). La Figure 1.20 pr ésente la programmation par langage.

La programmation par langage pr ésente les inconv énients suivants :

Elle nécessite de connaître un langage que l'opérateur devra apprendre pour communiquer avec le robot.

- Elle demande de raisonner dans l'univers tridimensionnel de la tâche, ce qui am ène à prévoir et à traiter les éventuels incidents (collisions, contacts...).
- Elle n écessite une appr éciation quantitative de donn és physiques, ce qui rend cette programmation moins intuitive que la programmation par apprentissage.



Figure 1.20 Programmation par langage

1.3.3 Programmation graphique

Basée sur l'utilisation des langages de programmation et des simulateurs graphiques, les systèmes de programmation graphique tendent à réduire le temps d'occupation du robot pour la programmation des tâches. Il est int éressant en effet de ne pas arrêter le travail en cours du robot. Le principe est donc de préparer la tâche sans utiliser le robot lui-même, puis de charger le programme ainsi réalis é, dans la ménoire du système de commande du robot (Figure 1.21). Pour obtenir une certaine visibilité de l'exécution future de la tâche, on peut faire appel à un système de CAO robotique qui permet de simuler les mouvements du robot, d'éviter les collisions et donc de prévoir au mieux le bon déroulement réel de la future tâche en vue tridimensionnelle (par exemple la planification des trajectoires sans collisions, la recherche d'une meilleure posture du robot pour une tâche donnée, etc.). Le système CAO est de plus un système de programmation unique pouvant êre utilis é pour plusieurs robots : cela permet éventuellement de réduire le coût du travail.



Figure 1.21 Processus de la programmation graphique

Il est possible de trouver beaucoup de logiciels qui travaillent avec cette méhode, comme RobotStudio[™], Robguide, Workspace, Igrip. Normalement, chaque constructeur développe des logiciels spécifiques pour ses robots [23].

Au niveau de leur mise en œuvre, les principaux avantages de ces systèmes de programmation sont les suivants :

- La programmation des robots peut se faire sur des sites CAO déjà largement implantés pour d'autres types d'études (notamment en construction automobile, chantiers navals, aéronautique...).
- Grâce aux possibilités de travail en mode interactif, la formation nécessaire pour utiliser les sites de CAO est simple et de relativement courte durée. On pourra donc utiliser pleinement l'expérience et les compétences des techniciens d'atelier ayant une bonne connaissance des robots et de leurs modes de travail.

1.4 Etat de l'art de programmation robotique en projection thermique

Les proc éd és de traitement de surface par projection thermique sont encore très souvent mis en œuvre à l'aide de procédures traditionnelles nécessitant des temps importants, et requérant une immobilisation de l'installation. Dans le domaine de la programmation robotique, la plupart des op érations sont toujours faites en ligne – programmation en ligne, mesure en ligne, essai en ligne, etc. La méthode la plus utilis ée est celle de programmation dite par apprentissage, qui s'av ère appropri ée et rapide pour des g éom éries simples.

La réalisation de rev êtements sur des pièces de g éom étries complexes, par exemple les ailettes de turbine à gaz, a augmenté au cours des dernières années. L'utilisation de programmes robots précis devient nécessaire pour assurer une régularité d'épaisseur et une homog én ét é de structure du rev êtement. La qualit é des rev êtements étabor és par projection thermique est fonction des param ètres de projection, la cin ématique torche/substrat en étant un des plus importants. La g én ération de la trajectoire repr ésente une part importante du travail avec les robots industriels. Pour des pièces de forme complexe, la programmation hors-ligne devient indispensable. Dans ce cas, la m éthode la plus couramment utilis ée est la programmation graphique à l'aide d'un logiciel de programmation hors-ligne.

Les trois principales méhodes de programmation robotique utilis és pour générer des trajectoires en projection thermique sont présent és ci-après :

Programmation par apprentissage

Il s'agit d'un processus de programmation en ligne., La torche et son montage sont tout d'abord installés sur le poignet du robot. Les mesures des données nécessaires sont effectuées avec le pupitre d'apprentissage dans la cabine du robot. L'opérateur place le CDO vers chaque position souhaitée pour définir la trajectoire. Lorsqu'une position souhait ée est atteinte, elle est mémorisée dans une série d'instructions de mouvement. Ainsi, l'opérateur bouge le CDO point par point selon la direction de balayage. Dans ce processus, la distance de projection doit être maintenue constante et l'orientation du jet doit être normale à la surface sur tous les points de la trajectoire. Si la pi èce est assez simple, comme une pi èce plate demandant seulement deux points sur chaque c ôt é de balayage, la trajectoire peut être totalement d'finie manuellement dans la cabine de projection.

Ce processus est utile et rapide lorsque la g éom étrie de la pi èce est simple. En pratique cette m éthode est actuellement la m éthode la plus utilis ét en projection thermique.

Combinaison de programmation par apprentissage et programmation par langage

Si la pièce est un peu plus complexe et nécessite de nombreux points pour d'éfinir la forme de la trajectoire, comme une pièce présentant une courbe régulière par exemple, on peut d'éfinir une partie des points sur le premier balayage en cabine et la trajectoire complète peut ensuite être générée à l'aide de logiciels tels que MATLAB (par exemple) selon les données mesurées qui comprennent principalement les coordonnées cartésiennes (x, y, z), les orientations des points exprimées par les quaternions, les vitesses du CDO etc.

La Figure 1.22 montre la génération d'une trajectoire par apprentissage et par langage sur une pi ce courbe [23]. La g com crie de la pi ce est assez simple, il est donc possible de définir la forme de la trajectoire juste à l'aide de quelques points. La Figure 1.22 (b) présente les coordonn ces des points obtenues sur le premier balayage par apprentissage. Les coordonn ces des points suivants sur la trajectoire peuvent cer calcul ces facilement, dans la mesure où il est juste n cessaire de changer la valeur de Z fonction du pas de balayage (Figure 1.22 (c)). Au final, toutes les coordonn ces des points sont cerites dans le langage du robot.



Figure 1.22 Méthode de combinaison de programmation (a) pièce (b) courbe de balayage par apprentissage (c) trajectoire complétée par langage [23]

Programmation par graphique



Figure 1.23 Diagramme de programmation graphique en projection thermique

Il s'agit d'un processus de programmation hors ligne. La trajectoire robotique peut êre générée en utilisant les données géométriques de la pièce [41]. La Figure 1.23 montre le diagramme des étapes suivies pour la génération d'une trajectoire avec la méthode de programmation graphique en projection thermique. Les détails de chaque étape seront exprimés dans les paragraphes suivants.

Acquisition du fichier CAO

La programmation graphique a besoin de la g com crie CAO de la pièce. Il faut donc tout d'abord avoir cette géométrie à disposition. Si aucun modèle CAO original n'est disponible, celui-ci doit être généré à l'aide d'un logiciel CAO par exemple : Catia (Dassault Systèmes), Solidworks (Dassault Systèmes), Pro/Engineer (Parametric Technology Corporation) etc. Si la pièce est très compliquée, l'ingénierie inverse permettant l'acquisition des données g com criques doit être envisagée. Le processus d'ingénierie inverse consiste à mesurer les coordonnées des points qui composent la pièce au moyen d'un système optique ou tactile, de sorte qu'il g énère un modèle 3D de la pièce à partir d'un nuage de points [23]. Cette méthode est notamment efficace pour une pièce de géométrie très complexe dont on ne possèderait pas de modélisation géométrique. Néanmoins, cette étape peut être aussi laborieuse et complexe que de dessiner un modèle de cette pièce avec un logiciel de CAO.

Choix des param àres op ératoires de projection thermique

Les paramètres op ératoires sont class és en plusieurs groupes selon les études publi és : les paramètres énergétiques, les paramètres d'injection de la poudre, les paramètres cin énatiques et divers. Ces paramètres peuvent être soit directement contrôl és (vitesse de la torche, distance de projection, pas de balayage, etc.), ou indirectement contrôl és (vitesse et temp érature de particules en vol, etc.).

Ces param à res peuvent avoir une influence sur le rendement de projection (ratio entre la part de mat ériau constituant le d $\notin \hat{\alpha}$ relativement à la quantit é de mati è e effectivement utilisée), sur les transferts de chaleur plasma/substrat, sur l'épaisseur du dépôt, sur les contraintes r ésiduelles, sur la qualit é des d $\notin \hat{\alpha}$ ts etc. Suivant le proc éd é et les caract éristiques de d $\notin \hat{\alpha}$ souhait és, les param à res op ératoires sont diff érents.

Florin-Iuliu TRIFA et al. ont étudi é les interactions entre les paramètres op ératoires et les caract éristiques du dépôt, ce qui permet de choisir les meilleurs paramètres adapt és [16,17]. Sofiane GUESSASMA et al. ont développ é un système intelligent bas é sur la logique floue pour assister le choix des paramètres en fonction des caract éristiques de dépôt souhait és [42,43].

Analyse de la pièce - Points sur les courbes de balayage - Trajectoire robotique

Au cours de ce processus, l'objectif est de trouver les coordonnées des points définissant la courbe de balayage, ainsi que l'orientation pour chaque point (le vecteur normal à la surface en ce point). Il existe deux méthodes principales pouvant être envisagées.

La premi àre m éthode consiste à g én érer un maillage du mod de de la pi àce CAO, puis de cr ér la trajectoire à partir des points du maillage et des vecteurs normaux à la surface. Il existe un grand nombre de formats de mod des g éom étriques tels que STL, IGES, STEP, ASCII, ACIS et plus. Le format STL représente la pi àce avec un maillage composé d'éléments triangulaires. Chaque triangle est représent é par trois sommets et un vecteur normal à sa surface. Pour le choix des points sur la courbe de balayage et le calcul de l'orientation de la torche, les sommets et les vecteurs normaux correspondants sont n écessaires. Le format STL est ainsi bien adapt é à cette m éthode. La trajectoire peut être générée suivant cette méthode à l'aide d'un logiciel tel que Matlab (MathWorks), Catia, etc. Normalement, il est ensuite n écessaire de transférer les coordonn és au système du robot par un mouvement de translation ou une matrice de rotation et d'écrire le programme en langage robot pour la mise en œuvre dans la cellule robot et le test de la trajectoire. L'avantage de cette méthode est qu'il est possible de générer la trajectoire sur tous types de pi àces complexes.



Figure 1.24 Méthode de maillage (a) pièce CAO (b) maillage (c) trajectoire [23]

L'IFKB (Institut für Fertigungstechnologie Keramischer Bauteile) de Stuttgart en Allemagne utilise cette méthode pour générer des trajectoires robotiques en projection thermique [23,44]. La Figure 1.24 montre la trajectoire générée sur une pièce avec la méthode de maillage par l'IFKB.

La deuxième méthode porte sur l'utilisation de plans orthogonaux permettant le coupage de la surface à revêtir, puis la génération d'une série des courbes de balayage obtenues suite à ces coupages. Les coordonn és cart ésiennes des points sont pr dev és à partir de ces courbes suivant un certain pas de position, et le vecteur normal correspondant est calculé pour définir l'orientation de la torche. Cette méthode est plus simple que la méthode de maillage, mais si la pièce est très irrégulière et asymétrique, il est difficile d'obtenir une trajectoire satisfaisante avec cette méthode.

Le LERMPS utilise cette m'éhode pour la g'én ération de trajectoires robotiques en projection thermique à l'aide du logiciel commercial RobotStudioTM [2,45,46]. La Figure 1.25 montre la méthode de coupage. RobotStudioTM permet la réalisation d'opérations booléennes d'objet tel que l'union, l'intersection, la différence... sur différents types de formes. Il permet de générer la trajectoire à partir d'une courbe et de sortir le programme robot directement. Toutes ces fonctions de RobotStudio nous permettent de générer une trajectoire plus adapt ée à la projection thermique rapidement et pratiquement.



Figure 1.25 Méthode de coupage (a) pièce CAO (b) coupage sur la pièce

Quand on crée la trajectoire, il faut réfléchir de choisir la trajectoire optimal en considérant la transfère de chaleur et la cinématique du robot [47,48].

<u>Simulation du proc éd é</u>

La simulation du proc él é concerne deux parties : simulation de la cin ématique du robot et la thermique de projection.

Cin ématique du robot

Les fabricants de robots industriels offrent d'ésormais un logiciel de simulation / programmation hors ligne spécifiquement adapt é à leurs robots : par exemple RobotStudio[™] pour les robots ABB, Robotguide pour les robots FANUC, etc. Le logiciel permet d'importer des cellules de travail, des robots, des mod des CAO et de g én érer la trajectoire souhait é. Il est alors facile sur ces plateformes de travail de simuler la trajectoire et le mouvement des 6 axes du robot, d'observer la posture du robot, de d étecter les éventuelles collisions etc. Lorsque la valeur limite de certains axes est atteinte, le robot ne peut pas ex écuter le mouvement en suivant la trajectoire pendant la simulation. Dans ce cas, les positions sur la trajectoire doivent être corrig és y compris les coordonn és et l'orientation du CDO afin de permettre au robot d'atteindre tous les points [49-53].

Thermique de projection

La simulation de la thermique en projection consiste à étudier les transferts de chaleur entre la torche et la pièce, la distribution des températures à la surface du substrat et les contraintes auxquelles la pièce sera soumise pendant le processus de rev êtement.

En raison de l'impact de la flamme (jet de plasma par exemple) à haute temp érature et de la projection de particules chaudes, la pièce subit une charge thermique importante au cours du processus de rev êtement. Cela peut conduire à des changements structurels, une d'éformation du composant et consid érablement affecter la distribution des contraintes r ésiduelles sur le substrat. Par cons équent, il est n écessaire de simuler et de contr êter les transferts thermiques au cours du processus de projection.

Dans le domaine de la projection thermique, les logiciels de simulation les plus couramment utilis és sont ANSYS (ANSYS, Inc), FLUENT (ANSYS, Inc), ABAQUS (ABAQUS, Inc), etc. Beaucoup de travaux publi és concernent cette partie [54-59].

Condition adapt & - Programme robot - T & charg ésur site – Essai - Application

Si les résultats des simulations cinématiques et thermiques sont satisfaisants, le programme robot peut être téléchargésur le site de projection. Après la calibration du CDO et de la position de la pièce, le programme sera utilisépour la projection. Si les résultats des simulations ne sont pas satisfaisants, il est nécessaire de retourner aux étapes précédentes et

de v érifier et am éliorer le programme robot.

Cette thèse concerne la programmation hors ligne à l'aide du logiciel RobotStudio[™] qui sera ainsi pr ésent édans la prochaine section.

1.5 RobotStudio[™] 4

RobotStudio[™] 4 est un logiciel puissant d'ABB qui permet de simuler et de programmer hors ligne des systèmes robot à l'aide d'un PC standard fonctionnant sous Windows. RobotStudio[™] 4 est fondé sur le système de commande virtuel d'ABB qui est une copie exacte du logiciel r él (S4C ou S4C plus) qui commande un robot en production. Il est ainsi possible d'effectuer des simulations très réalistes à l'aide de programmes de robots réels et de fichiers de configuration identiques à ceux utilisés dans l'atelier. Le système de commande virtuel contient également un pupitre mobile virtuel d'apprentissage, qui permet de manipuler le robot simulé de la même façon qu'un vrai robot [60].

1.5.1 Fonctions du RobotStudioTM 4

Des cellules robotis és et des stations peuvent être cr éés, programm és et simul és à l'aide de RobotStudio™ 4 [61].

Importation de donn ées CAO

RobotStudio[™] 4 peut facilement importer des données géométriques dans les formats CAO les plus courants tels qu'IGES, ACIS (standard), STEP, Jupiter et VDAFS. En travaillant avec des données exactes, le programmeur est capable de générer des programmes robot plus précis, qui favorisent l'obtention d'une meilleure qualité de produit.

Des simples mod des g éom ériques peuvent être construits manuellement par la fonction de création des modèles 3D dans RobotStudio[™] 4.

Génération de la trajectoire automatique à partir d'une courbe

RobotStudio[™] 4 offre la fonction de générer la trajectoire automatiquement à partir d'une courbe. Ceci est notamment utilisé pour le soudage ou le coupage.

Simulation de la trajectoire

Les simulations exécutent l'ensemble des programmes de robot sur les systèmes de commande virtuels, de la même façon que lorsqu'ils sont exécutés sur des contrôleurs r éels. Les mouvements des 6 axes du robot peuvent être visualis és. Si le robot ne peut pas exécuter le mouvement en suivant la trajectoire pendant la simulation, c'est parce que la valeur de certains axes a d'épass é sa limite. RobotStudioTM 4 permet aussi de détecter la collision en affichant ou signalant les collisions et les risques de collision de certains objets de la station.

T él échargement direct de programme

Les programmes robot sont g én éralement stock és dans les syst èmes ex écutifs sur les systèmes de commande virtuels dans RobotStudioTM 4. Le fichier programme (.mod ou .prg) est enregistré dans le PC après la simulation dans RobotStudioTM 4, puis il est chargé par la commande du robot directement sans aucune modification.

1.5.2 Inconvénients de la génération des trajectoires pour la projection thermique

RobotStudioTM 4 fournit de nombreuses méthodes pour générer des trajectoires spéciales dans différents cas industriels, surtout pour les applications de soudage ou d'encollage qui occupent une grande part de marché des applications robotiques. Par exemple, RobotStudioTM 4 permet de générer la trajectoire automatiquement à partir d'une courbe. Mais ce type de trajectoire ne convient pas à la projection thermique. Pour élaborer une couverture complète sur une surface en projection thermique, il faut générer une trajectoire en composant plusieurs courbes sur toute la surface, et cela nécessite de très nombreux points présentés par la position cartésienne (x, y, z) et l'orientation (q1, q2, q3, q4) sur chaque courbe.

En fait, la trajectoire de projection thermique est désignée par les valeurs des paramètres cinématiques ; c'est-à-dire que les points forment les courbes, et les orientations des points déterminent l'angle de projection, la distance entre deux courbes constitue le pas de balayage, et les débordements définissent la distance entre le coté de la surface et l'extrémité de la trajectoire. Si ce processus était manuel, il serait très laborieux et inefficace. Donc, le LERMPS (Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés

et les Surfaces) a développé une trousse à outils «Thermal Spray Toolkit » adaptée à la projection thermique.

1.5.3 Thermal Spray Toolkit (TST)

TST est une extension logicielle int égr é dans RobotStudio[™] 4. Elle est composé de trois modules : PathKit, ProfileKit et MonitorKit [2].

Le premier module "PathKit" fournit des méthodes différentes pour générer la trajectoire de la torche sur plusieurs surfaces, qui peuvent être rondes, carr és, et certaines courbes. Ce module peut aussi générer la trajectoire sur la pièce en rotation. Pour travailler avec PathKit il suffit d'importer le modèle CAO de la pièce dans RobotStudio[™] et entrer les bons paramètres cinématiques, puis la trajectoire sera automatiquement générée.

Le deuxième module "ProfileKit" permet de simuler l'épaisseur finale du dépôt à partir d'un profil de cordon. Il fournit ainsi l'évaluation de l'état d'interface substrat/dépôt ou de la surface du d épôt par rapport aux caract éristiques de surface (rugosit é, dimension fractale, etc.).

Le dernier module est appelé "MonitorKit", c'est un module extérieur qui peut communiquer avec le robot et capturer le déplacement du robot en temps réel durant le processus de projection. Pour contrôler visuellement la trajectoire robot, le logiciel est dessiné dans un espace en 3D sur l'écran. Il est possible d'avoir toutes les données sur la trajectoire, comme la vitesse du CDO, la position et l'orientation de chaque point. Ce résultat peut êre export é dans un fichier de test. Une comparaison entre la vitesse réelle et con que est aussi fournie par MonitorKit.

1.6 Objectif des travaux

Il existe une augmentation de la demande pour la projection sur les pièces complexes au cours des dernières années : aubes de turbine, h dices, etc. Des programmes précis sont nécessaires pour assurer une épaisseur de rev êtement constante et une structure homogène. Il est de plus en plus difficile d'améliorer le TST pour s'adapter parfaitement sur les pièces complexes à cause des limites de RobotStudio TM 4. La fonction d'opération booléenne d'objet n'est pas pratique, et il est difficile d'obtenir des courbes et des points sur la pièce complexe qui sont les éléments de base pour la programmation dans RobotStudioTM 4. On

ne peut pas continuer à d évelopper des fonctions pour la g én ération de la trajectoire sur la pièce de forme complexe avec RobotStudio[™] 4.

RobotStudio[™] 5 a été distribué par ABB qui vise au nouveau système de commande IRC5, il est largement amélioré par rapport à la version RobotStudio[™] 4, par exemple : la nouvelle interface d'utilisateur est plus moderne, il permet plus de langage (C# et VisualBasic) pour l'extension logicielle, la fonction CAO est plus puissante etc. Malheureusement, TST n'est pas compatible avec RobotStudio[™] 5, Donc, une nouvelle extension logicielle sous RobotStudio[™] 5 est nécessaire et des améliorations des fonctions du TST seront envisag ées en même temps.

Le nouveau TST permettra de g én érer la trajectoire automatiquement sur des surfaces complexes selon les param ètres cin énatiques, peu importe o ù se trouve la pi èce dans la station du RobotStudioTM 5. Les vitesses du robot sont calculées automatiquement si le pas de balayage est différent entre les deux passes de projection. Il y aura de nombreuses am éliorations par rapport au pr éc édent logiciel

En projection thermique, la vitesse relative torche/substrat est l'un des paramètres cinématiques les plus importants. En règle générale, afin de maintenir l'uniformité de l'épaisseur du revêtement, le mouvement de la torche doit être constant. Mais dans certain cas, par exemple, quand la torche suit une trajectoire qui contient un grand changement de l'orientation de torche, la vitesse relative sera évidemment diminuée. Il est donc nécessaire d'améliorer ce type de trajectoire pour faciliter les mouvements des 6 axes et maintenir la même vitesse relative sur toute la surface de la pi èce àrev êtir.

A cause de la limite du robot et de la forme de pi èces tr ès complexes, le robot ne peut souvent pas atteindre toutes les positions, en particulier les cotés et l'arrière des pièces. Il est donc nécessaire d'utiliser un axe externe pour manipuler également les pièces complexes pendant la projection. Tout à bord, un robot avec l'axe externe sera configuré dans RobotStduio[™] et même dans la cellule de projection à l'atelier. L'extension logicielle permettra alors de générer la trajectoire avec l'axe externe. L'angle de rotation de l'axe externe sur chaque point sera calcul é automatiquement. A la fin, les programmes robot seront vérifiés par les expériences. On analysera la performance de l'axe externe et optimisera la trajectoire pour adapter l'axe externe.

Références

- [1] P. Nylén, I. Fransson, A. Wretland. Coating thickness prediction and robot trajectory generation of thermal sprayed coatings. Thermal Spray : Practical Solutions for Engineering Problems, C.C.Berndt (Ed.), Pub. ASM International, Materials Park, Oh, USA, 7-11 October, 1996, pp 693-698.
- [2] S.H. Deng. Programmation robotique hors-ligne et contrôle en temps r éel des trajectoires : développement d'une extension logicielle de RobotStudio[™] pour la projection thermique. Thèse de doctorat. Universit é de Technologie de Belfort-Montb éliard, 2006.
- [3] K.T. Voisey. Sprayed Coatings. Shreir's Corrosion, 2010, pp 2610-2621.
- [4] Fr.-W. Bach, A. Laarmann, T. Wenz. Modern surface technology. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006, pp 119.
- [5] J.R. Davis (Ed.). Handbook of thermal spray technology. ASM Thermal Spray Society, Ohio, USA, 2005.
- [6] P. Chagnon and P. Fauchais. Thermal spraying of ceramics. Ceramics International, 1984, pp 119-131.
- [7] Talwinder Singh. Design and formulation of bioactive coatings using thermal spray process. Thèse de doctorat. Thapar University, 2009
- [8] P. Fauchais, M. Vardelle. Plasma spraying : present and future. Pure and Applied Chemistry, Vol. 66, 1994, pp 1247-1258.
- [9] D. E. Crawmer. Plasma Spray Coatings. Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 2008, pp 7035-7040
- [10] Mingheng Li, Panagiotis D. Christofides. Modeling and control of High-Velocity Oxygen-Fuel (HVOF) thermal spray: a tutorial review. Journal of thermal spray technology, Vol.18, 2009, pp 753-768.
- [11] Tiziana Marrocco. Development of improved cod spray and HVOF deposited coatings. Thèse de doctorat. University of Nottingham, 2008.
- [12] Anatolii Papyrin, Vladimir Kosarev, Sergey Klinkov, Anatolii Alkimov, Vasily Fomin. Current status of the cold spray process. Cold Spray Technology, 2007, pp 248-323.
- [13] Anatolii Papyrin, Vladimir Kosarev, Sergey Klinkov, Anatolii Alkimov, Vasily Fomin. Cold spray equipments and technologies. Cold Spray Technology, 2007, pp

179-247.

- [14] Les principaux proc éd és de projection thermique. Technical report, CITRA (Centre d'Ingénierie en Traitements et Revêtements de surface Avancés). Disponible sur : http://www.citra-limousin.com/ts_proj_thermiq.php.
- [15] C.j. Li, B.Sun. Effects of spray parameters on the microstructure and property of Al2O3 coatings sprayed by a low power plasma torch with a novel hollow cathode. Thin Solid Films, Vol.450, 2004, pp 282-289.
- [16] F.I. Trifa, G. Montavon, C. Coddet. On the relationships between the geometric processing parameters of APS and the AL2O3-TiO2 deposit shapes. Surface and Coatings Technology, Vol.195, 2005, pp 54-69.
- [17] F. I. Trifa. Mod de de dép ôt pour la simulation, la conception et la réalisation de revetements élabor és par projection. Thèse de doctorat. Universit é de Technologie de Belfort-Montb éliard, 2004.
- [18] J. Ilavsky, A. Allen, G.G. Long, S. Krueger. Influence of spray angle on the pore and crack microstructure of plasma-sprayed deposits, Journal of the American Ceramic Society, Vol.80, 1997, pp 733-742.
- [19] V.V. Sobolev, J.M. Guilemany, Flattening of droplets and formation of splats in thermal spraying : a review of recent work- Part 2, Journal of Thermal Spray Technology, Vol.8, 1999, pp 301-316.
- [20] S. Guessasma, G. Montavon, C. Coddet. Modeling of the APS plasma spray process using artificial neural networks : basis, requirements and an example. Computational Materials Science, Vol.29, 2004, pp 315-333.
- [21] JE Döring, R. Vassen, D. Stöver. The influence of spray parameters on particle properties, Proc. 2002 International Thermal Spray Conference and Exposition, E. Lugscheider, PA. Kammer (Eds), DVS-Verlag GmbH, Düsseldorf, Germany, 2002, pp 440-448.
- [22] W.-Y. Li, C. Zhang, X.P. Guo, G. Zhang, H.L. Liao, C.-J. Li, C. Coddet. Effect of standoff distance on coating deposition characteristics in cold spraying. Materials & Design, Vol.29, 2008, pp 297-304
- [23] A. Frutos. Numerical analysis of the temperature distribution and offline programming of industrial robot for thermal spraying. Thèse de doctorat. University of Stuttgart, 2009.
- [24] W. Donald Rolph and K.J. Bathe. An efficient algorithm for analysis of nonlinear heat transfer with phase changes. International Journal for Numerical Methods in

Engineering, Vol.18, 1982, pp 119-134.

- [25] R. W. Lewis, K. Morgan, H. R. Thomas, and K. N. Seetharamu. The finite element method in heat transfer analysis, Wiley, 1996.
- [26] M. Rappaz, M. Bellet, and M. Deville. Numerical Modeling in Materials Science and Engineering. Springer Series in Computational Mathematics, springer-verlag edition, 2003.
- [27] M. Lacroix. Computation of heat transfer during melting of a pure substance from an isothermal wall. Numerical Heat Transfer, vol.15, 1989, pp 191-210.
- [28] Bases théoriques de la projection thermique. Technical report, Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Mat ériaux, les Proc éd és et les Surfaces (LERMPS), 2008.
- [29] D. Leroux. Les robots strat égie industrielle. Hermes, France, 1982, pp 17-63.
- [30] J.P. Lallemand, S. Zeghloul. Robotique Aspects fondamentaux Modélisation mécanique CAO robotique-Command. Masson, Paris, 1994, pp 1.
- [31] Pierre ANDRE, Jean-Marie KAUFFMANN, François LHOTE, Jean-Pierre TAILLARD. LES ROBOTS TOME 4 constituants technologiques. HERMES, Paris, 1986, pp 5.
- [32] ABB. Manuel du Produit IRB 4400. Article Num éro : 3HAC 2934-1 M98.
- [33] P. Coiffet. Robot habilis robot sapiens histoire, d'éveloppements et futurs de la robotique. HERMES, Paris, 1993, pp 103.
- [34] Mark W. Spong, Seth Hutchinson, and M. Vidyasagar. Robot Dynamics and Control, Second Edition. 28, 2004, pp 9.
- [35] A. Roche, J.P. Devimeux. Les robots dans l'industrie. HERMES, Paris, 1989, pp 13.
- [36] E. Dombre. Analyse et mod disation des robots manipulateurs. LAVOISIER, Paris, 2001, pp 40.
- [37] J.F. Engelberger. Les robots industriels, Applications, Gestion et Pratique. Hermes, France, 1981, pp 42-47.
- [38] ABB Flexible Automation. Manuel de r éférence RAPID. D éplacements et Principes E/S, pp 6-3~ 6-10.
- [39] Data sheet, IRB 4400. Technical report, ABB. Disponible sur : http://www.abb.com/product/seitp327/d171c324a30f7980c1257150002f50bb.aspx, 2010.

- [40] J.M. Détriché Robots de soudage commande et programmation. Hermès, Paris, 1987, pp 77-120.
- [41] Z. M. Bi and Sherman Y. T. Lang. A framework for CAD-and sensor-based robotic coating automation. IEEE transactions on industrial informatics, Vol.3, 2007, pp 84-91.
- [42] Sofiane Guessasma, Mokhtar Bounazef, and Philippe Nardin. Neural computation analysis of alumina-titania wear resistance coating. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol.24, 2006, pp 240-246.
- [43] Sofiane Guessasma, Florin-Iuliu Trifa, Ghislain Montavon, Christian Coddet. Al2O3–13% weight TiO2 deposit profiles as a function of the atmospheric plasma spraying processing parameters. Materials & Design, Vol.25, 2004, pp 307-315.
- [44] A. Candel and R. Gadow. Trajectory generation and coupled numerical simulation for thermal spraying applications on complex geometries. Journal of Thermal Spray Technology, Vol.18, 2009, pp 981-987.
- [45] S. Deng, H. Liao, C. Zeng, C. Coddet. New functions of Thermal Spray Toolkit, a software developed for off-line and rapid robot programming. Thermal Spray 2006 : Building on 100 years of success, Pub.ASM International, Materials Park, Ohio, USA, 15-18 May, 2006, pp 1437-1442.
- [46] S. Deng, H. Liao, C. Zeng, P. Charles, C. Coddet. Development of robotic trajectories autogeneration in thermal spraying - A new extended program of ABB RobotStudio, Rencontres Internationales sur la projection thermique 2005, Lille France, 1-2 Dec 2005.
- [47] R. Saravanan, S. Ramabalan, C. Balamurugan. Evolutionary optimal trajectory planning for industrial robot with payload constraints. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2007, pp 1213-1226.
- [48] Emilio J. Gonz ález-Galván, Ambrocio Loredo-Flores, J. Jesús Cervantes-Sánchez, L. Antonio Aguilera-Cortés, Steven B. Skaar An optimal path-generation algorithm for manufacturing of arbitrarily curved surfaces using uncalibrated vision. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing archive, Vol.24, 2008, pp 77-98.
- [49] R. Gadow, A. Candel and M. Floristan. Optimized robot trajectory generation for thermal spraying operations and high quality coatings on free-form surfaces. Surface and Coatings Technology, Vol.205, 2010, pp 1074-1079.
- [50] A. Candel, R. Gadow. Optimized multiaxis robot kinematic for HVOF spray coatings on complex shaped substrates. Surface and Coatings Technology, Vol.201,

October 2006, pp 2065-2071.

- [51] Xuan F. Zha. Optimal pose trajectory planning for robot manipulators. Mechanism and Machine Theory, Vol.37, 2002, pp 1063-1086.
- [52] Anita Hansbo, Per Nylén. Models for the simulation of spray deposition and robot motion optimization in thermal spraying of rotating objets. Surface and Coating Technology, Vol.122, 1999, pp 191-201.
- [53] Rog ério R. dos Santos, Valder Steffen and Sezim ária de F. P. Saramago. Robot path planning in a constrained workspace by using optimal control techniques. Multibody System Dynamics, Vol.19, 2007, pp 159-177.
- [54] H.W. Ng, Z. Gan. A finite element analysis technique for predicting as-sprayed residual stresses generated by the plasma spray coating process. Finite Elements in Analysis and Design, V.41, 2005, pp 1235-1254.
- [55] X.C. Zhang, B.S. Xu, H.D. Wang, Y.X. Wu. Modeling of the residual stresses in plasma-spraying functionally graded ZrO2/NiCoCrAlY coatings using finite element method. Materials & Design, V.27, 2006, pp 308-315.
- [56] M. Amara, V. Timchenko, M. El Ganaoui, E. Leonardi, G. de Vahl Davis. A 3D computational model of heat transfer coupled to phase change in multilayer materials with random thermal contact resistance. International Journal of Thermal Sciences, Vol.48, 2009, pp 421-427.
- [57] K. A. Khor, Y. W. Gu. Effects of residual stress on the performance of plasma sprayed functionally graded ZrO2/NiCoCrAIY coatings. Materials Science and Engineering A, Vol.277, 2000, pp 64-76.
- [58] Rodolphe Bolot, Marie-Pierre Planche, Hanlin Liao, Christian Coddet. A three-dimensional model of the wire-arc spray process and its experimental validation.Journal of Materials Processing Technology, Vol.200, 2008, pp 94-105.
- [59] T. W. Clyne. Residual Stresses in Coated and Layered Systems. Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 2008, pp 8126-8134.
- [60] D.Fang, S.Deng, H.Liao, C.Coddet. The improvements of Thermal Spray Toolkit, extended software for robotic off-line programming. International Thermal Spray Conference & Exposition 2010, Thermal Spray : Global Solutions for Future Application (DVS-ASM), Singapore, May 2010, pp 522-526.
- [61] ABB. Manuel d'utilisation. Document id : 3HAC032104-004.

Chapitre 2

Planification de la trajectoire adapt é à la projection thermique en fonction des param ètres cin ématiques dans RobotStudio[™] 5

La création de trajectoires robot adaptées aux applications de projection thermique comporte 6 phases distinctes [1] :

- La mod disation de la torche, du montage de projection, de la pièce à projeter, ainsi que de l'ensemble des équipements annexes (refroidisseurs, etc.) situés dans l'environnement proche du robot et de la pièce ;
- La définition du Centre de l'Outil (CDO) ;
- Le positionnement de la pièce (qui est très important en terme de sécurité et de cinématique du robot);
- La création de la trajectoire en fonction de la forme de la pièce et des paramètres cinématiques;
- ➤ La simulation de la trajectoire dans RobotStudioTM 5 ;
- L'étalonnage du CDO et de la pièce dans la plate-forme de projection ;

La plus importante phase est la création de la trajectoire adaptée à la projection thermique. Ceci demeure encore un problème, plus particulièrement sur pièces complexes. Le nouveau module TST (Thermal Spray Toolkit) a été développé sur la base de RobotStudio[™] 5 pour cette étude [2]. Il permet de générer la trajectoire sur la pièce. Dans les paragraphes suivants, les étapes de création d'une trajectoire sous RobotStudio[™] 5 par le nouveau module développ éTST seront expos ées.

2.1 Modélisation des objets géométriques

La mod disation est une op ération qui constitue la base de la programmation hors-ligne. L'ensemble des éléments tels que l'outil, les objets environnants et la pièce àrev êtir doivent être mod dis éen 3D.

L'outil, constitué par la torche, et son montage doivent être modélisés afin de définir la position du CDO. Les objets environnants sont ajoutés pour l'aide au positionnement de la pièce et les aspects s'écurit é lors des mouvements du robot. La pièce est d'éfinie pour permettre la création de la trajectoire robot. Lors de la création de trajectoires, les positions sont bas ées sur la g éom étrie de la pièce.

RobotStudio[™] 5 possède un modeleur volumique qui permet de développer des modèles 3D simples (boite, cône, cylindre, pyramide, sphère etc.). À l'aide des commandes

de création de solides et d'opérations booléennes, les objets simples qui ne disposent pas de fichiers CAO peuvent être aisément créés. Si l'objet est géom étriquement trop compliqu é, il doit avoir été modélisé préalablement à partir d'un système de CAO pour être ensuite importé dans RobotStudioTM 5. La modélisation des pièces intervenant dans la programmation hors-ligne peut donc être g én ér ée soit dans RobotStudioTM 5, soit importée dans RobotStudioTM 5 à partir de logiciels de CAO conventionnels [3].

2.2 Définition du CDO

L'outil en projection thermique est généralement une torche de projection qui effectue un balayage sur la pièce à rev êtir. Le système de coordonnées du point central de l'outil, également appelé CDO (Centre De l'Outil) est une référence très importante pour la programmation. La position du robot et ses déplacements sont toujours déterminés par rapport au CDO. Quand le robot ex écute un programme, il déplace le CDO vers les positions définies dans l'espace 3D. Par défaut, l'origine du CDO du robot est située au centre du pivot de 6ème axe et est appelée tool0. Après l'installation d'un outil sur le poignet du robot, le CDO doit être red éfini. G én éralement, le CDO en projection thermique est défini à une distance comprise entre 50 à 400 mm axialement à partir de la torche, au niveau du point d'impact des particules sur le substrat. C'est la raison pourquoi la torche et le montage doivent être mod élis és très précisément dans RobotStudioTM 5.

La Figure 2.1 montre quelques exemples de modélisations d'outils en utilisant le modeleur simple de RobotStudio[™] 5. Le CDO est défini par le repère visible dans le prolongement de l'axe de la torche, définissant ainsi à la distance de projection.



Figure 2.1 Modélisation de l'outil et définition du CDO (a) torche plasma Sulzer-Metco F4-MB (b) torche plasma Sulzer-Metco F4-MB (c) torche plasma Sulzer-Metco F2 (d) torche à flamme oxyacétylénique Castollin DS-8000

2.3 Positionnement de la pièce

Lorsque la pièce est créée ou importée dans RobotStudio[™], il faut la placer dans la position la plus appropri é pour y âre trait é. Dans certains cas, la zone de positionnement de la pièce est impos é par la création de la cellule virtuelle de projection : positionnement sur une table ou un axe de rotation (Figure 2.2). Il faut éviter la collision entre le robot, la torche, le montage et les équipements p ériph ériques lorsque robot ex écute ses mouvements. C'est aussi pour cette raison de sécurité que les équipements périphériques et objets à proximit édu robot doivent êre mod élis és.

Certaines positions au sein de la zone de travail du robot peuvent être obtenues à l'aide d'un nombre infini de postures du robot permettant de positionner et d'orienter l'outil. Ces positions, que l'on appelle points singuliers (singularités), constituent un problème pour le calcul des angles du bras du robot à partir de la position et de l'orientation de l'outil [4].



Figure 2.2 Cellule dans RobotStudio™



Figure 2.3 Singularité du bras à lieu à l'intersection du poignet et de l'axe 1

G én éralement, un robot comporte deux types de singularit és : les singularit és du bras et les singularit és du poignet. Les singularit és du bras sont toutes les configurations où le centre du poignet (les intersections des axes 4, 5 et 6) se trouve directement au-dessus de l'axe 1 (Figure 2.3). Les singularit és du poignet sont les configurations où les axes 4 et 6 sont sur la même ligne, l'axe 5 ayant un angle égal à 0 (Figure 2.4).



Figure 2.4 Singularité du poignet a lieu lorsque l'axe 5 est de 0 degré

Lors d'un mouvement articulaire, le robot n'éprouve aucun problème à traverser des points singuliers. Lors d'une trajectoire linéaire ou circulaire à proximité d'une singularit é, les vitesses pour certaine articulation (1, 4 et 6) peuvent être très élevées. Pour ne pas dépasser les vitesses maximales d'articulation, la vitesse en trajectoire linéaire se retrouve réduite.

Il convient donc d'éviter de disposer la pièce de telle façon que le robot se trouve dans une position proche d'un point singulier.

2.4 Génération de la trajectoire en fonction de la forme de la pièce et des paramètres cinématiques

2.4.1 Développement de TST sous RobotStudio[™] 5 pour la projection thermique

Une trajectoire est une suite de positions avec des instructions de d éplacement à suivre pour le robot. Une trousse à outil (TST) a été développée sous RobotStudio[™] 5 pour créer des trajectoires compl des automatiquement, comprenant des positions et des instructions de déplacement, le long d'une pièce [5-12]. L'orientation des positions est par défaut normale à la surface ce qui est le cas le plus fr équent en projection thermique.

2.4.1.1 Environnement de développement de l'extension logicielle (Add-in)

L'extension logicielle est un programme informatique qui s'attache lui-même à une application et fonctionne à l'intérieur de cet environnement d'applications. Dans nos cas, il s'agit d'un programme qui ajoute des fonctions et des commandes optionnelles à RobotStudio[™] 5.

RobotStudio[™] 5 utilise Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) comme environnement de développement intégré (IDE), permettant aux utilisateurs avancés d'étendre et de personnaliser ses fonctionnalités. Cependant quelques limitations existent pour créer l'Add-in avec VSTA à cause du générateur de proxy Microsoft. Certaines approches ne peuvent fonctionner comme par exemple une méthode ayant un type de tableau en paramètre [3]. La Figure 2.5 présente l'interface du VSTA dans RobotStudio[™]5.



Figure 2.5 Interface du VSTA

Pour pouvoir utiliser la totalit é de API (Application Programming Interface) du RobotStudio[™] 5 sans restrictions, une autre voie consiste à utiliser Microsoft Visual Studio (C# ou VB.net). Visual Studio Express est une version simplifi é du Visual Studio qui peut être téléchargée gratuitement à partir du site Microsoft. C'est le meilleur moyen pour créer une extension logicielle sans limitation sous RobotStudio[™] 5. Le langage C est plus populaire et plus efficace par rapport à Visual Basic, par cons équent, Microsoft Visual Studio C# a étéchoisi comme environnement de développement du nouveau TST.

2.4.1.2 Fonctionnalités du TST

La principale fonction est de g én érer la trajectoire automatiquement en fonction de la morphologie de la pi èce et les param ètres cin énatiques tels que le pas de balayage, le d ébordement, le pas de position, la distance de projection, etc. Les principales fonctions sont les suivantes :

- G én ération de la trajectoire sur toutes les surfaces polygonale
- Génération de la trajectoire sur toutes les surfaces àbords arrondis
- G én ération de la trajectoire sur plusieurs surfaces courbes ; Calcul de la vitesse de projection pour la surface courbe
- Am dioration de la trajectoire
- Génération de la trajectoire avec l'axe externe et calcul des angles de rotation

Cinq programmes ont été développés ; ils sont class és selon la forme de la surface à rev êtir : la surface polygone, la surface ronde, le premier type de la surface courbe, le deuxième type de la surface courbe et la surface courbe avec l'utilisation d'un axe externe (Figure 2.6).



Figure 2.6 Différentes formes des surfaces à revêtir

Lors de l'ouverture de RobotStudio™, TST est chargé automatiquement. La Figure 2.7 montre l'interface de TST.
5	5)		1-0	•=										
5	2	Hom	e N	Nodeling	Sim	ulation	Of	fline	Or	nline	Ade	d-Ins	Thermal Spray	'
	Тос	ols	Square	Round	Rotating	Curve1	Curve2	Extern	alAxe	Optin	nisation			
										Pa	ith -			
AD	Op (eration			Crea	te Path				Post-I	Process			

Figure 2.7 Interface de TST

2.4.1.3 Structure du programme pour générer les trajectoires

Si une surface ou un objet est s dectionn é, le programme commence son processus d'analyse, les utilisateurs peuvent entrer les paramètres cinématiques pour générer la trajectoire. La structure du programme est conçue selon l'organigramme présenté en Figure 2.8.



Figure 2.8 Organigramme du programme

2.4.2 G én ération de la trajectoire sur une surface plate

2.4.2.1 Surface polygonale

La surface polygonale constitue la forme la plus simple. La trajectoire peut être g én ér ée par la programmation en ligne, mais ce n'est pas très efficace en termes de précision et de rapidité pour enregistrer tous les points. A l'aide de ce programme, la trajectoire peut être g én ér ée en quelques secondes d ès que les paramètres sont entrés. La méthode principale utilis ée est :

Intersection de ligne droite = La surface de la pièce à revêtir

La grande surface crée



Figure 2.9 Processus de création d'une trajectoire sur une surface triangulaire (a) choix de la direction du balayage (b) intersection avec le plan orthogonal (c) courbes obtenues (d) points (e) trajectoire avec les orientations des points (f) trajectoire

La Figure 2.9 montre le processus de la création d'une trajectoire sur une surface triangulaire. Tout d'abord, un bord est choisi pour déterminer la direction du balayage pour la projection puis un point pour signaler le c ôt é pour lequel la trajectoire va d ébuter (Figure

2.9 (a)). Un plan g én éralement orthogonal à la surface triangulaire à rev êtir est cr éé à partir du bord choisi pour l'intersection avec la surface triangulaire (Figure 2.9 (b)). Une ligne droite est donc obtenue suite à cette intersection. Le plan est d écal é selon la valeur du pas de balayage pour obtenir une s érie de lignes successives (Figure 2.9 (c)). Ces lignes sont ensuite prolong és des deux cot és selon la valeur de d ébordement permettant de d éfinir les points de la trajectoire (Figure 2.9 (d)). L'orientation pour ces points est définie et ils sont ensuite classés dans l'ordre chronologique du balayage (Figure 2.9 (e)). La trajectoire est finalement obtenue (Figure 2.9 (f)).



Figure 2.10 Exemples de trajectoires sur des surfaces polygonales

La Figure 2.10 montre les trajectoires cr és par ce programme sur diff érentes formes de pi àces polygonales. Les trajectoires respectent la forme g éom étrique des pi àces et permettent, notamment en limitant les d ébordements hors de la pi àce, de limiter la consommation de poudre et le temps de projection. Ce programme permet ainsi de cr ér des trajectoires sur toutes les pi àces polygonales import és dans la station de travail sous RobotStudio[™] 5.

2.4.2.2 Surface à bords arrondis

TST permet de traiter toutes les surfaces qui ont un contour courbe. La méhode est presque identique à celle employ ée pour une pi èce polygonale sauf dans la façon de choisir de la direction de balayage. Une fois qu'un point sur le contour de la surface est choisi, la direction de balayage est définie par la tangente sur ce point. La Figure 2.11 illustre le processus de la création de la trajectoire sur une surface aux contours arrondis.



Figure 2.11 Processus de créer la trajectoire sur une surface ronde irrégulière (a) choix de la direction du balayage (b) intersection avec le plan orthogonal (c) courbes et points (d) trajectoire avec les orientations des points

TST permet de cr ér la trajectoire sur toutes les pi à bords arrondis qui se trouvent dans toute la zone de travail de la station. La Figure 2.12 montre les trajectoires cr és sur une surface ronde et une surface ovale.



Figure 2.12 Exemple de trajectoires sur les surfaces ronde et ovale

2.4.3 G én ération de la trajectoire sur une surface courbe

2.4.3.1 Le premier type de surfaces courbes

En principe, il est très difficile de réaliser une trajectoire pour la projection thermique sur les pièces courbes car la trajectoire sur une surface courbe n'est plus une ligne mais une courbe. Plusieurs points sont n cessaires sur la courbe pour maintenir la même distance de projection. Par ailleurs, l'orientation de la torche, qui doit être perpendiculaire à la surface, est différente en chaque point. Il est donc presque impossible de créer manuellement une trajectoire sur ce type de pièce.



Figure 2.13 Premier type de surfaces courbes

Le premier type de surfaces courbes est d'éfini par une zone de projection se composant par une surface en mod de 3D (Figure 2.13). Cette surface peut être s dectionn ée en cliquant dans la fen être de graphique 3D. On peut utiliser la mêne méthode qui est appliquée à une surface plate :

Intersection de courbe = La surface de la pièce à revêtir ∩ La grande surface créée

La Figure 2.14 montre le processus de création d'une trajectoire parallèle sur le premier type de surface. Un bord est initialement choisi comme la direction de balayage puis un point se trouvant sur le bord (présenté en sphère d'ici) permet ainsi de générer une ligne de r éf érence. Cette ligne est divis ée en plusieurs segments selon la valeur du pas de balayage. Une série de courbes parallèles est obtenue par l'intersection d'un plan créé et la surface de pi èce. Les points présent és en sphère sont g én ér és sur les intersections de courbes en fonction du paramètre «pas de position». L'orientation de chaque point est par défaut normale àla surface à rev êtir.



Figure 2.14 Processus de création d'une trajectoire parallèle sur le premier type de surfaces courbes (a) choix de la direction du balayage (b) courbes parallèles obtenues (c) points et leur orientations (d) trajectoire parallèle

TST permet aussi de créer la trajectoire verticalement sur ce type de surface (Figure 2.15).

Chapitre 2 : Planification de la trajectoire adapt ée à la projection thermiqe en fonction des paramètres cinématiques dans RobotStudio™ 5



Figure 2.15 Processus de création d'une trajectoire verticale sur le premier type de surfaces courbes (a) choix de la direction du balayage (b) courbes parallèles obtenues (c) points et leur orientations (d) trajectoire verticale



Figure 2.16 Exemples de trajectoires sur le premier type de surfaces courbes

TST a ainsi permis de crér des trajectoires sur plusieurs surfaces courbes. La Figure 2.16 illustre quelques exemples.



2.4.3.2 Le deuxième type de surfaces courbes

Figure 2.17 Deuxième type de surfaces courbes

Le deuxième type de surfaces courbes est plus complexe. La zone de projection se compose de plusieurs surfaces représent és par différentes couleurs sur la Figure 2.17. Le fichier 3D est alors généralement créé avec un logiciel de CAO puis importé dans RobotStudio[™] 5 pour la création de la trajectoire. Ce type de surface fait l'objet d'études régulières en projection thermique (aubes de turbine, d'électeurs, etc.), il est donc n écessaire de trouver une solution pour créer une trajectoire automatiquement.

Comme il n'est pas possible de choisir l'ensemble de toutes les surfaces dans la zone à rev êtir, une autre m éthode est appliqu ée :

La courbe fermée = Objet (La pièce à revêtir) ∩ Objet (un grand rectangle)

La Figure 2.18 montre la création d'une trajectoire sur le deuxième type de surfaces courbes. Cette surface à rev âir se compose de deux surfaces, une partie plate et une partie convexe. Dans un premier temps, deux bords de la pi èce sont cr és manuellement afin de d'éfinir la zone de projection, et puis les deux bords sont divis és en plusieurs segments selon la valeur du pas de balayage. Ensuite, l'intersection d'un plan avec la pièce à revêtir permet d'obtenir des courbes fermées sur lesquelles les points et les orientations sont créés. Les points sont finalement classés afin d'aboutir à une trajectoire.



Figure 2.18 Processus de création d'une trajectoire sur le deuxième type de surfaces courbes (a) deux bords (b) plusieurs segments (c) courbe fermée obtenue par l'intersection (d,e,f) points et leur orientations (g) trajectoire

TST s'adapte à de nombreuses pièces présentant des morphologies hétéroclites. La Figure 2.19 en montre quelques exemples. Dans ce chapitre concernant les méthodes de création de trajectoires, il est possible que le robot ne puisse physiquement pas atteindre toutes les positions sur la trajectoire g én érée. Il faut alors ajuster certaines orientations ou utiliser un axe externe rotatif pour permettre au robot d'évoluer dans son enveloppe de travail. Ce point sur l'amélioration des trajectoires sera présent édans les chapitres suivants.



Figure 2.19 Exemples de trajectoires sur le deuxième type de surfaces courbes

2.4.3.3 Calcul de la vitesse du CDO

La vitesse du CDO représente la vitesse relative torche/substrat dans le procédé de projection thermique. Elle joue un rôle très important dans le flux thermique transmis à la pièce, l'épaisseur du cordon déposé et, couplée à la trajectoire, la superposition des cordons pour obtenir un dépôt avec une épaisseur contrôl é. En général, la vitesse du CDO doit être constante pour obtenir une épaisseur uniforme si le pas de balayage est constant également.

Mais le pas de balayage sur une pièce courbe n'est plus toujours le même car la morphologie complexe conduit à obtenir des courbes d'enveloppe ayant des espacements variables. Dans ce cas, il convient de faire varier la vitesse du CDO en fonction de la valeur du pas de balayage pour obtenir un dépôt avec une épaisseur constante. Il est cependant à signaler que la valeur du pas de balayage ne doit pas excéder une valeur limite au del à de laquelle le recouvrement du cordon n'est plus suffisamment assuré sous peine d'obtenir des manques en épaisseur.



Figure 2.20 Calculer les vitesses du CDO

Pour calculer la vitesse du CDO, la même quantité de points doit être créée sur toutes les courbes. En théorie, la vitesse du CDO est inversement proportionnelle au pas de balayage. Les vitesses du CDO sont calculées en se référant à la vitesse du CDO pour le premier point (v_0 mm/s) qui est défini par l'utilisateur (Figure 2.20) ; cette vitesse est recalculée pour les points qui ont des pas de balayage plus larges.

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{d_2}{d_1}$$
 (Eq. 2.1)

2.5 Simulation dans RobotStudio[™] 5

Les simulations permettent de faire fonctionner les programmes robot complets sur un système de commande virtuel. Si un point sur la trajectoire n'est pas atteignable, la simulation s'arrête. En gén éral, ce problème est provoqu é par le dépassement de la limite d'un axe du robot. Il faut alors vérifier et modifier l'orientation du point sur lequel le robot s'arrête ou étudier le repositionnement de la pièce de travail pour obtenir une solution possible de balayage.

La détection des collisions permet de vérifier si le ou les robots, la torche et le montage entrent en collision avec les différents équipements de la station de travail. On peut utiliser plusieurs jeux de collisions afin de détecter les collisions entre plusieurs groupes d'objets. Une fois la détection des collisions configurée, les collisions sont détectées automatiquement pendant la simulation. Une trajectoire sans collision est bien sûr une garantie très importante de sécurit éen projection thermique.

La vitesse du CDO est un des param àres le plus important en projection thermique car elle influence directement l'épaisseur du dépôt. Dans certain cas, il peut exister une chute de la vitesse du CDO sur les pièces de type courbe. Il est donc nécessaire d'analyser les mouvements cinématiques des 6 axes du robot et puis d'optimiser le mouvement du robot pour maintenir la même vitesse du CDO lors de la simulation de la trajectoire.

2.6 Expérimentations

2.6.1 Etude d'une trajectoire pour vérifier les vitesses calcul ées du CDO

Une trajectoire a été con que pour v érifier la méhode de calcul des vitesses du CDO. Afin d'éviter les variations de vitesse du CDO causée par la cinématique du robot, une pièce plate simple a été choisie. En l'occurrence, le trapèze a semblé le plus approprié pour v érifier ces vitesses calcul és. La trajectoire a ainsi été g én ér ée automatiquement sur un trapèze aux dimensions nominales 93 x 149 x 200 mm (Tableau 2.1 et Figure 2.21).

Tableau 2.1	Paramètres	cinématiques
-------------	------------	--------------

Vitesse du CDO	400 mm/s
Pas de position	22,4 mm
Pas de balayage à gauche	2,81 mm
Pas de balayage à droite	4,51 mm
D tordement à gauche	70 mm
D & bordement à droite	50 mm
Distance de projection	120 mm



Figure 2.21 Trajectoire sur un trapèze

La vitesse du CDO est fix é à 400 mm/s sur la bordure droite du trapèze. Les autres vitesses sont calcul és automatiquement par rapport au 400 mm/s et présent és dans le Tableau 2.2. Les vitesses de débordement (1 et 11) ont été fix és à 600 mm/s avec un débordement à gauche de 70 mm pour que le robot puisse acc étrer à la vitesse 601 mm/s (sur la ligne transversale N°2) et un débordement à droite de 50 mm pour une vitesse vis ée de 400 mm/s (sur la ligne transversale N°10). Le choix de l'espacement des points (pas de position) dépend de la taille et de la morphologie de la surface. S'il est trop long, il n'y a pas assez de points pour varier la vitesse d'où l'obtention probable d'une épaisseur non régulière, mais, s'il est trop court, cela risque d'avoir une influence sur l'accél ération du robot. La valeur 22,4 mm a été choisie par un travail d'optimisation suite à l'exploitation de résultats de différentes simulations effectuées dans RobotStudioTM 5. Normalement, le pas

de balayage varie entre 3 et 7 mm pour le procédé APS. Un pas sur la bordure droite du trapèze de 4,51mm a étéchoisi, conduisant àun pas sur la bordure gauche de 2,81 mm.

Vitesse de d ébordement (mm/s)		Vitesse calcul ée (mm/s)							Vitesse de d ébordement (mm/s)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	601	566	534	506	480	457	436	417	400	600

Tableau 2.2 Vitesses calculées du CDO



Figure 2.22 Vitesse du CDO simulée pour une passe

Le programme robot est chargé au RobotStudio[™] 4. Après la simulation dans RobotStudio[™] 4, La vitesse du CDO simulée est enregistrée. La vitesse du CDO pour une passe sur le trap èze a ét é extraite et illustr ét dans la Figure 2.22. On constate que le robot respecte relativement bien la vitesse programm ét sur le substrat àrev êtir.

2.6.2 Etalonnage

2.6.2.1 Etalonnage du CDO

Dans cette étude, un robot programmable à 6 axes (ABB IRB 2400/16) a ét é utilis é La position du robot et ses mouvements sont toujours liés au système de coordonnées de l'outil (CDO) et à l'orientation de l'outil. Afin d'obtenir une performance optimale, il est important

de définir le système de coordonnées de l'outil le plus précisément possible. La première étape est de vérifier la définition du CDO dans RobotStudio[™] ainsi que la cellule de projection sur site. S'il existe un écart significatif de la définition du CDO entre le robot virtuel et le réel, des problèmes d'exécution du programme robot risquent de survenir. Cette imprécision entre mod de virtuel et r éel est caus é par plusieurs facteurs possibles :

- ➢ la précision du mod de de la torche et de son montage
- les phases de montage et de démontage de la torche qui génèrent principalement des décalages sur l'orientation de la torche.

Il est donc très important de synchroniser la définition du CDO entre le mod de virtuel dans RobotStudio[™] et la réalité. La Figure 2.23 montre le CDO virtuel dans RobotStudio[™] et r éel sur le site de projection.



Figure 2.23 (a) CDO défini après la modélisation du montage (b) CDO réel

On peut d'éfinir le CDO lorsque la torche est install é. Pour avoir un point de r éférence pr écis, une pointe fixe est g én éralement dispos ée dans la zone de travail du robot. Une tige dont la longueur correspond à la distance de projection est gliss ée dans la torche avec un ajustement le plus pr écis afin que son orientation soit identique à celle de la torche. Cette tige est g én éralement conique en son extr émit é pour obtenir le maximum de pr écision lors de la définition du CDO. Différentes configurations sont possibles pour la déclaration d'un CDO, celles par 4 points est décrite ici : la tige vient en contact avec l'extrémité de la pointe selon quatre orientations différentes (Figure 2.24). A partir de ces 4 positions, le robot calcule automatiquement le CDO.



Figure 2.24 Points d'approche du CDO de l'outil

2.6.2.2 Etalonnage de la position de pièce



Figure 2.25 Etalonnage de la position de pièce

La solution la plus simple, lorsqu'elle est possible, consiste à ajuster la position de la pièce en ex écutant le programme robot point par point. Une plaque carr ée en fer de dimension 200 x 200 x 2 mm a été choisie comme substrat. La Figure 2.25 illustre la position de cette pièce après l'étalonnage.

2.6.3 Paramètres de projection en APS

Un dépôt d'aluminium a été réalisé sur cette plaque en reprenant les paramètres cin ématiques définis ant érieurement pour le cas du trapèze (Tableau 2.1). Les paramètres de

projection sont typiques du proc éd éAPS (Tableau 2.3).

Al (45-60 µm)
APS (Air, 101 kPa)
F4 (Diam ètre interne de 6mm)
500 A
19 kW
50 l/min
5 l/min
90 degr és
1,8 mm
2 l/min

Tableau 2.3 Paramètres de projection en APS

2.6.4 R ésultats exp érimentaux



Figure 2.26 Dépôt final sur la pièce

Pour examiner distinctement l'influence de la vitesse sur l'épaisseur du dépôt, le nombre de passes a étéporté à 12. La Figure 2.26 montre le dépôt final après l'opération de

projection thermique. Il appara î que visiblement l'épaisseur du dépôt semble homogène. Afin d'étudier la relation entre les variations de la vitesse du CDO et l'épaisseur du dépôt, une analyse transversale et trois analyses longitudinaux ont été effectuées. Les mesures d'épaisseur ont été effectuées par courant de Foucault (Elcometer 256FN) sur 20 points transversaux (1) et 14 points longitudinaux (2) (3) (4).

La Figure 2.27 montre les résultats de mesure correspondants et le Tableau 2.4 liste la moyenne est l'écart type de l'épaisseur du dépôt. On constate que les moyennes des épaisseurs longitudinales ((2), (3), (4)) fid dement correspondent aux valeurs transversales (1). L'écart type maximal est 30,4 μ m, il signifie que l'épaisseur du dépôt apparaît donc homog ène sur toute la surface du trap èze.



Figure 2.27 Epaisseur du dépôt

Tableau 2.4 Moyenne et écart-type de l'épaisseur du dépôt

	Moyenne de l'épaisseur (µm)	Ecart-type (µm)
(1)	613,5	24,0
(2)	587,5	30,4
(3)	630,6	27,5
(4)	598,1	26,2

Les vitesses du CDO réelles ont été enregistrées par une carte d'acquisition fixée dans le système de commande [1]. Il est ainsi constaté sur une passe que le robot respecte bien la vitesse programm ét pour cette trajectoire (Figure 2.28).



Figure 2.28 Vitesse du CDO réelle

2.7 Conclusions

Ce chapitre se concentre sur l'essentiel de la programmation hors-ligne appliqu é à la projection thermique, en particulier sur la g én ération de trajectoires en fonction de la forme des pi èces et le choix des paramètres cin ématiques. Le nouveau module TST a ét é développé sous RobotStudioTM 5 ; il comprend 5 programmes destinés à traiter différentes formes de la pi èce. TST permet de g én érer ainsi directement des trajectoires sur des pi èces pr ésentant des morphologies h ét éroclites, la vitesse du CDO étant calcul ée automatiquement en fonction du pas de balayage.

Pour v érifier le respect par le robot des vitesses d éfinies dans une application cr éé par TST, un dépôt par le procédé APS a été réalisé. L'épaisseur du d ép ôt appara î homog ène et il a été v érifi é que le robot respectait correctement la consigne de vitesse du CDO impos ée dans le programme d éfinissant la trajectoire. Le r ésultat de cette exp érience prouve que TST fournit une solution efficace pour garantir une épaisseur homog ène du d ép ôt.

Référence

- [1] S. Deng. Programmation robotique hors-ligne et contrôle en temps réel des trajectoires : développement d'une extension logiciel de RobotStudio[™] pour la projection thermique. Thèse de doctorat. Université de Technologie de Belfort-Montb diard, Belfort, France, 2006.
- [2] D. Fang, S. Deng, H. Liao, C. Coddet. The improvements of Thermal Spray Toolkit, extended software for robotic off-line programming. International Thermal Spray Conference & Exposition 2010, Thermal Spray : Global Solutions for Future Application (DVS-ASM), Singapore, May 2010, pp 522-526.
- [3] ABB. Manuel d'utilisation. Document id : 3HAC032104-004 Revision C RobotStudio5.13.
- [4] ABB. Manuel de R éf érence RAPID. pp 6-35.
- [5] A. Candel and R. Gadow. Trajectoire Generation and Coupled Numerical Simulation for Thermal Spraying Applications on Complex Geometries. Journal of Thermal Spray Technology, Vol.18, 2009, pp 5-6.
- [6] A. Candel, R. Gadow. Optimized multaxis robot kinematic for HVOF spray coatings on complex shaped substrates. Surface&coatings technology, Vol.201, 2006, pp 2065-2071.
- [7] H. Chen, W. Sheng, N. Xi, M. Song, Y. Chen. CAD-based automated robot trajectory planning for spray painting of free-form surfaces. Industrial Robot : An International Journal, Vol.29, 2002, pp 426-433.
- [8] M. Bruccoleri, C. D'Onofrio and U. L. Commare. Off-line Programming and simulation for automatic robot control software generation. Proceedings of 2007 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics, 2007, pp 491 – 496.
- [9] S. Deng, H. Liao, C. Zeng, C. Coddet. New functions of Thermal Spray Toolkit, a software developed for off-line and rapid robot programming. Thermal Spray 2006 : Building on 100 years of success, Pub.ASM International, Materials Park, Ohio, USA, 15-18 May, 2006, pp 1437-1442.
- [10] S. Deng, H. Liao, C. Zeng, C. Coddet. Robotic trajectory autogeneration in thermal spraying. Thermal Spray 2005 : Explore its potential, (Ed.) E. Lugscheider, ASM. International, Materials Park, Ohio, USA, 2005, pp 481-485.
- [11] S. Deng, H. Liao, R. Bonnet, C. Zeng, C. Coddet. Real time monitoring of robot trajectory in thermal spraying. Thermal Spray 2004 : Advances in technology and

application, ASM International, Materials Park, Ohio, USA, 2004.

[12] S. Deng, H. Liao, C. Zeng, P. Charles, C. Coddet. Development of robotic trajectories autogeneration in thermal spraying - A new extended program of ABB RobotStudio, Rencontres Internationales sur la projection thermique 2005, Dec 2005, Lille France.

Chapitre 3

Am dioration de la trajectoire

3.1 Nécessité d'amélioration de la trajectoire

En projection thermique, la vitesse relative torche/substrat est l'un des paramètres cin ánatiques les plus importants, sa valeur d épend de la vitesse du CDO du robot. Les propri é és du rev êtement telles que l'épaisseur et la structure sont fortement influencées par la vitesse du CDO. En règle générale, afin de maintenir l'uniformité de l'épaisseur de rev êtement, le mouvement de la torche doit être constant. Mais dans certains cas, par exemple quand la torche suit une trajectoire qui contient un grand changement de l'orientation de torche, la vitesse du CDO sera évidemment diminuée. Ce phénomène peut s'expliquer par une combinaison hétérogène des six axes du robot. En outre, les mouvements qui demandent une grande torsion sur des axes du robot ont le risque de ne pas être exécutés en raison de certaines limites techniques [1]. Il est donc nécessaire d'améliorer ce type de trajectoire pour optimiser les mouvements des 6 axes et maintenir la même vitesse du CDO sur toute la surface de la pièce [2]. Dans cette étude, deux méthodes seront proposées afin d'optimiser le mouvement du robot en vue de conserver une épaisseur uniforme.

3.2 Analyse du problème

Dans cette étude, une bande en acier inoxydable de 1 mm d'épaisseur avec un angle de 90 degr és, pr ésent ét dans la Figure 3.1(a), a ét é utilis ét comme la pi èce à rev êtir dans nos simulations et exp ériences. Selon nos tests pr ét édents, lorsque la torche suit une trajectoire qui contient un grand angle, la torche doit changer son orientation rapidement. Dans ces conditions, le robot est incapable de maintenir la vitesse du CDO constante, ce qui conduit à une épaisseur de rev êtement irr éguli ère. Ceci est probablement dû àdeux raisons.

La premi à e est peut- ê re que les diff é rents appareils fix és sur le poignet du robot ont une grande inertie, ce qui peut emp ê cher le robot de respecter la vitesse con çue. Cela signifie que la vitesse du CDO ne peut pas toujours atteindre la valeur pr évue. Le poids de tous les dispositifs fix és sur le robot, y compris la torche, le montage et les c âbles ont ét é mesur és, ce qui repr ésente environ 9,7 kg au total dans nos exp ériences.

La seconde raison est qu'un changement rapide de l'orientation entre deux points voisins conduit à un grand mouvement des axes, ce qui peut diminuer la vitesse re que. La

Figure 3.1 (b) présente la trajectoire qui a été générée par TST. Du point A au point B, la distance est d'environ 55 mm, et la vitesse du CDO prévue est de 500 mm/s, donc le robot doit passer ces deux points pendant 0,11 s. Cela signifie qu'il doit tourner de 90 degrés en 0,11 s pour combiner les mouvements des 6 axes. Cela devrait dépasser la limite de performance du robot. Selon notre expérience, l'influence du poids des appareils sur la vitesse du CDO est petite et il est difficile de résoudre ce problème. Donc, cette étude se concentrera sur l'estimation des effets de la deuxième raison. Deux critères sont propos és pour am éliorer la trajectoire en vue de résoudre ce problème.



Figure 3.1 (a) Pièce avec un grand angle (b) trajectoire avec un grand angle

3.3 Critères d'amélioration

Le premier est Motion Quantité (MQ) qui est défini pour l'analyse de l'efficacité du travail du robot. MQ est la somme des angles de rotation par unit é de longueur de chemin. Math énatiquement, il peut être représent écomme :

$$MQ = \frac{\int_0^t \omega dt}{l}$$
 (Eq.3.1)

 ω est la vitesse angulaire de l'axe du robot, t est le temps de mouvement du robot et l est la distance parcourue par le CDO en mètre. Pour faire une évaluation objective et pratique de l'efficacité du travail du robot, la moyenne pondérée de MQ est choisie comme critère d'estimation et est exprimée comme suit :

$$\overline{MQ} = \frac{\sum_{i=1}^{m} w_i MQ_i}{m}$$
(Eq.3.2)

m est le nombre de quantité d'axe, w_i est le réciproque de la vitesse angulaire maximale de l'axe i, MQ_i est la MQ de l'axe i.

A vitesse égale, si MQ est diminu é apr ès am dioration, il prouve que le mouvement du robot et le temps de projection sont diminués, l'efficacité du travail du robot est augmentée.

Le deuxième critère est le coefficient de variation (CV). Le CV est considéré pour évaluer la stabilité de la vitesse du CDO. L'expression mathématique du CV est la suivante [8] :

$$CV = \frac{S}{\overline{X}} \times 100\%$$
 (Eq.3.3)

S est l'écart-type et x est la vitesse moyenne.

Si le CV diminue après am dioration, cela signifie la vitesse du CDO est plus constante et que l'épaisseur du dépôt sera plus homogène.

Deux strat égies sont propos és pour am diorer la trajectoire dans la section suivante.

3.4 Stratégies

3.4.1 Modification de l'installation de la torche

Bas é sur la cin énatique de la théorie du robot, le mouvement du robot est une combinaison de six axes différents tels que le déplacement de la torche d'un point àun autre soit d écompos éen une s érie de mouvements des axes [3]. En fait, la vitesse du CDO (Centre de l'Outil) est un paramètre très important qui représente la vitesse relative torche/substrat en projection thermique. Dans cette étude, la vitesse du CDO obtenus par RobotStudio[™] est appel é vitesse du CDO simul é, et la vitesse du CDO collect é à partir du syst ème de commande du robot est appel é vitesse r éelle. Les diff érentes fa çons d'installer la torche sur le poignet du robot y compris le choix du montage de la torche, la direction de la torche, etc.,

décideront la définition du CDO directement, car le CDO est défini comme le point d'impact du jet sur la surface de la pièce pour la projection thermique [4]. Pour la même trajectoire, les différentes définitions du CDO influenceront sur des distributions de charge différentes à six axes. Cela veut dire qu'un petit changement de la définition du CDO va changer les mouvements relatifs des six axes.

Pour explorer l'effet de la proposition mentionnée ci-dessus, deux façons de montage de la torche sur le robot ont été test éss. La Figure 3.2 (a) montre un montage classique de la torche plasma F4 et la Figure 3.2 (b) montre la simulation dans RobotStudio[™]. La trajectoire est créée par les deux étapes suivantes. Dans la première étape, il s'agit de créer le mod de la pièce par l'opération booléenne des formes simples dans RobotStudioTM. Dans la deuxième étape, Thermal Spray Toolkit (TST) [5,6] est utilisé pour générer la trajectoire. L'orientation chaque automatiquement de point est définie perpendiculairement à la surface de la pièce. Un robot IRB4400/45 (ABB) à six degrés de libert éa ét éutilis édans nos simulations et expériences.



Figure 3.2 (a) Un montage classique de la torche plasma F4 (b) simulation dans RobotStudio™

Le logiciel RobotStudio[™] permet de simuler la séquence du processus. Il est possible de tester les collisions éventuelles produites par les mouvements du robot, la vitesse du CDO, les mouvements des six axes et d'autres problèmes lors de la simulation. La Figure 3.3 présente les mouvements de chaque axe enregistrés alors que le robot ex écute le programme pour une seule passe en utilisant la façon classique d'installation de torche.



Figure 3.3 Mouvement (angle de rotation) des 6 axes en fonction du temps avec le montage classique de la torche (a) axe 1-3 (b) axe 4-6

Les vitesses angulaires des axes correspondant à chaque point de prélèvement sont calcul és par rapport à la Figure 3.3 et présent és dans la Figure 3.4.





Figure 3.4 Vitesse angulaire des 6 axes avec le montage classique de la torche

La performance de chaque axe est différente pour un robot à six axes. Le Tableau 3.1 décrit la capacité maximale de rotation d'angle pour chaque axe du Robot IRB4400/45.

Tableau 3.1	Vitesse a	angulaire	maximale et	zone de	travail	de chao	lue axe

Type de mouvement	Vitesse angulaire maximale (Degr ∉s)	Rayon d'action des mouvements (Degr é)
Axe 1 Mouvement de rotation	150	+165~-165
Axe 2 Mouvement du bras	120	+95~-80
Axe 3 Mouvement du bras	120	+65~-60
Axe 4 Mouvement du poignet	225	+200~-200
Axe 5 Mouvement de flexion	250	+120~-120
Axe 6 Mouvement de pivot	330	+400~-400

Comme le montrent la Figure 3.4 et le Tableau 3.1, les axes 4, 5 et 6 engendrent le plus grand mouvement de la torche, l'axe 4 atteint sa limite de performance et l'axe 5 est proche de son angle maximal. Ainsi, le but de l'amélioration consiste en une réorientation de la torche afin de combiner les mouvements des axes 4 et 5 à l'axe 6 qui est plus flexible que les autres axes, comme indiqué dans le Tableau 3.1. Il est clair que les changements d'orientation de la trajectoire se passent dans le plan X-Y, donc, le mouvement de l'axe 6

devrait âre d éplac é dans le plan X-Y à cet effet. La Figure 3.5 montre le montage modifi é de la torche et sa simulation dans RobotStudio[™].



Figure 3.5 (a) Montage modifié de la torche (b) simulation dans RobotStudio



Figure 3.6 Mouvement (angle de rotation) des 6 axes avec le montage modifié de la torche (a) axe 1-3 (b) axe 4-6

La Figure 3.6 montre le mouvement de chaque axe après modification du montage. La Figure 3.7 montre les vitesses angulaires des six axes correspondant à chaque point de pr d'èvement apr ès modification. Dans la Figure 3.7, les vitesses angulaires pour les axes 1, 2 et 3 augmentent l égrement, mais diminuent fortement pour les axes 4 et 5. Il est clair que l'axe 6 a supporté plus de charge que les autres axes. Comme mentionné auparavant, l'axe 6 est le plus flexible de tous les axes, il est donc raisonnable de laisser l'axe 6 assumer la tâche la plus importante. Ce type de distribution de mouvement devrait am diorer la vitesse du CDO.



Figure 3.7 Vitesse angulaire des 6 axes avec le montage modifié de la torche

Pour une vérification plus approfondie, Motion Quantité (MQ) a été utilisé pour l'analyse de l'efficacité du travail du robot. Selon les équations Eq.3.2, \overline{MQ} est égale à 31,03 avant modification et 18,35 après modification. Ce résultat montre que l'installation de la torche amélior ét peut conduire à une \overline{MQ} moins importante par axe, et en plus

explique que le sacrifice de l'axe 6 conduit à une amélioration globale de sorte que l'efficacité du travail du robot se trouve améliorée.

3.4.2 Modification de l'angle entre deux points voisins

Cette méthode vise à modifier la trajectoire qui contient un grand angle. Si la pi ce a une surface courbe avec un grand angle, comme illustr é dans la Figure 3.1 (a), le robot doit faire un brusque changement d'orientation lors du passage de la zone de grand angle, cela entra îne une forte diminution de la vitesse du CDO. Ce changement rapide de l'orientation de la torche doit être évité. Ainsi, il est nécessaire de changer progressivement l'orientation de la torche afin de maintenir une vitesse lin éaire constante. La méthode consiste à assigner la déviation de l'orientation de la torche avant et après la zone de grand angle afin d'assurer que le robot passe l'angle peu à peu. Cela se fait en changeant l'orientation du point après avoir défini l'angle maximum entre chaque point voisin. L'angle de projection ne sera pas conserv é à 90 degr és avec cette méthode, mais sera supérieur à 45 degr és, et la vitesse du CDO sera presque constante.

Pour cette application, une nouvelle fonction du TST a été développée pour la déermination et la modification de la trajectoire [7]. Les étapes suivantes sont effectuées par le programme TST : Tout d'abord, en choisissant le point de référence qui est sur le centre de la trajectoire. Puis, en fixant la valeur de l'angle maximal entre deux points voisins. La valeur est fix é à 2 degrés dans cette expérience. Enfin, la nouvelle orientation de chaque point qui satisfait la condition physique ci-dessus est calculée et ex écutée automatiquement par le programme.

La Figure 3.8 (a) montre la trajectoire avant modification de l'angle, et la Figure 3.8 (b) dérit la trajectoire après modification. Il est clair que le mouvement de la torche devient plus lisse après modification. Pour comprendre l'influence de la valeur de l'angle sur les performances de l'algorithme, une pré-évaluation avec des paramètres variant de 1 à 10 degrés a été réalisée. On constate qu'un plus petit angle donne une trajectoire plus lisse, ce qui contribue à la stabilisation de la vitesse du CDO, mais il augmente également le nombre de points à réorienter. A partir des valeurs évalu és pour notre cas, 2 degrés semble être la meilleure solution en fonction de la stabilité de la vitesse du CDO et du nombre de point à modifier.



Figure 3.8 (a) Trajectoire avant modification de l'angle (b) trajectoire après modification de l'angle

3.5 Simulation de la vitesse du CDO

3.5.1 Simulation de modification de l'installation de la torche

Le coefficient de variation (CV) a été utilis é pour traiter les donn és et comparer la stabilit é de la vitesse du CDO simul é.



Figure 3.9 Vitesse du CDO simulée (a) montage classique de la torche (b) montage modifié de la torche

La Figure 3.9 montre la variation de la vitesse du CDO simul é bas é sur la premi ère proposition : modification de l'installation de la torche. Ces données proviennent de la simulation de RobotStudio[™]. En raison de la limite de la performance du robot, la vitesse du CDO maximale simulée est d'environ 350 mm/s alors que la vitesse du CDO prévue était de 500 mm/s. Quand le robot passe la zone de grand angle, les vitesses du CDO diminuent jusqu'à une valeur inf érieur 100 mm/s. En comparant les Figure 3.9 (a) et Figure 3.9 (b), on observe que suit à la modification, les vitesses du CDO simul és augmentent lors du passage de la zone de grand angle.

Le Tableau 3.2 montre le CV de deux résultats. A partir de cette analyse statistique, il est clair que la façon d'installation améliorée de la torche peut accélérer ainsi que stabiliser la torche. Cette conclusion non seulement valide notre analyse précédente : l'installation améliorée de la torche peut accroître l'efficacité du travail et éviter de dépasser la limitation des axes du robot, mais aussi confirme que le choix de la façon d'installation de la torche permet d'optimiser la vitesse du CDO. Bien que l'amélioration ne soit pas radicale, le résultat montre clairement l'importance de la conception du montage de la torche.

Tableau 3.2 Statistique des paramètres avant et après modification de l'installation de la torche la torche

Paramètres	Avant modification	Après modification
Moyenne (mm/s)	225,1	249,4
Ecart type (mm/s)	129,9	114,6
cv	0,58	0,46

L'installation de la torche est définie selon la direction de la trajectoire. Le principe suivant devrait être suivi : essayer de laisser l'axe 6 tourner dans le même plan où se trouve la direction de la trajectoire, de sorte que l'axe 6 puisse partager la quantité de mouvement des autres axes, et que la possibilit é pour les axes du robot de d'épasser leurs limites soit r éduite.

3.5.2 Simulation de changement de l'angle

La deuxième simulation est pour la deuxième proposition : modification de l'angle entre deux points voisins. Les vitesses du CDO simulées avant et après modification sont indiquées dans la Figure 3.10. Ces données ont également été enregistrées à partir de la simulation dans RobotStudioTM et le montage am élior éde la torche a étéutilisée.



Figure 3.10 Vitesse du CDO simulée (a) avant modification et (b) après modification

Ici, on utilise toujours la même méthode de traitement, le CV. Le Tableau 3.3 montre le CV des deux résultats. Le CV après modification est beaucoup plus petit que celle avant modification. Il indique que cette méthode est très efficace. Evidement, la vitesse du CDO simulée dans la Figure 3.10 (b) est plus homogène en particulier lorsque la torche passe la zone de grand angle.

Paramètres	Avant modification	Après modification
Moyenne (mm/s)	249,4	319,5
Ecart type (mm/s)	114,6	49,5
cv	0,46	0,16

Tableau 3.3 Statistique des paramètres avant et après modification de l'angle

3.6 Vérification par expérimentation

Deux méhodes ont été proposées pour améliorer la stabilité de la vitesse du CDO et quelques analyses préliminaires ont été réalisées afin de valider nos propositions. L'analyse précédente de la simulation a révéléque les deux méhodes peuvent optimiser la vitesse du CDO en la rendant plus constante.

L'expérience est le meilleur critère pour tester l'effet de nos solutions. En outre, RobotStudioTM n'est pas apte à vérifier la qualité du revêtement. Par conséquent, deux projections APS sont réalisées après l'analyse de la simulation. Les expériences sont préparées pour vérifier la deuxième méthode d'amélioration qui est plus efficace, donc, la façon d'installation améliorée de la torche est appliquée directement dans les deux projections. Une projection a été faite avec la trajectoire normale sur laquelle les angles de projection sont tous de 90 degrés, l'autre projection était avec la trajectoire modifiée en diminuant l'angle entre deux points voisins.

3.6.1 Protocole de l'expérimentation

Pour conduire ces expériences, une poudre $AL_2O_3/TiO_2(-45+22.5 \,\mu\text{m})$ a étéchoisie. Le robot ABB IRB 4400/45 à six degrés de liberté (axes) a été utilisé pour manipuler une torche de projection plasma (APS) F4. L'installation améliorée de la torche a été appliquée (voire Figure 3.11).


Figure 3.11 Environnement de projection

Les principaux param ètres op ératoires sont présent és dans le Tableau 3.4.

Tableau	3.4	Paramètres	de	pro	iection
	••••			P	,

Groupes	Paramètres	Valeurs
	Vitesse de translation de la torche	500 mm/s
	Distance de projection	120 mm
Paramètres	Angle de projection	90~50 degrés
cinématiques	Pas de balayage	5 mm
	Débordement	25 mm
	Nombre de passe	20
	Courant électrique	550 A
Paramètres	Puissance	29,4 kW
de puissance	Débit de gaz Ar	30 l/min
	Débit de gaz H ₂	8 l/min
Paramàtros	Débit de gaz porteur	3,4 l/min
d'injection	Diamètre interne de l'injecteur de poudre	1,8 mm
du matáriau	Distance d'injection de poudre	6 mm
au materiau	Angle d'injection de poudre	90 degrés

3.6.2 Influence de la charge sur la vitesse du robot

Comme mentionn éci-dessus, le poids des appareils fix és sur le robot peut emp êcher le mouvement de ce dernier. Deux tests ont été effectués pour étudier l'effet de la charge. Les vitesses du CDO réelles ont été enregistrées par une carte d'acquisition fixée dans le syst ème de commande [9]. Une vitesse a été enregistr ée sans torche, et une autre avec la torche et les câbles. Ces vitesses reflètent fidèlement l'influence de la charge. La Figure 3.12 montre ces deux vitesses.



Figure 3.12 Vitesse du CDO réelle (a) sans torche et (b) avec la torche et les câbles

A partir de ces vitesses enregistr és, on peut constater que la vitesse du CDO r élle avec la torche est presque la même que celle sans la torche. Cela signifie que le poids ne ralenti pas la vitesse du CDO. Mais ces deux vitesses ne sont que de 300 mm/s, c'est à dire inférieure à la valeur conçue : 500 mm/s. Il est probable que la distance entre deux points voisins soit trop courte pour permettre au robot d'accélérer à 500 mm/s. De toute façon, l'influence de la charge est très mineure pour ce robot. Il n'est donc pas nécessaire de considérer ce facteur lors de l'utilisation de ce robot. En outre, le robot utilisé dans cette étude a une relativement grande capacit é à supporter la charge, le robot peut supporter 45 kg sur l'axe 6 et la torche et les c âbles p èsent seulement 9,7 kg. Si le robot avait ét éplus faible, cette diminution de la vitesse aurait d û être prise en consid ération.

3.6.3 Epaisseur du rev êtement

La pièce est divisée en plusieurs parties égales dans le sens de la trajectoire pour mesurer et comparer l'épaisseur. La Figure 3.13 montre les épaisseurs avant et après modification de l'angle.

On voit clairement sur la Figure 3.13, que le rev êtement est très épais au centre avant modification. L'épaisseur est d'environ 2 mm dans cette région tandis que l'épaisseur des autres régions est d'environ la moitié de cette valeur. Cette zone correspond à la zone concave où la vitesse du CDO est très lente, comme indiqu édans la Figure 3.10 (a).



Figure 3.13 Epaisseur de chaque prélèvement le long de la trajectoire

L'épaisseur du revêtement n'a pas cette variation et est assez homogène après modification. La Figure 3.14 montre l'angle de projection à chaque point de la trajectoire après modification. Dans le domaine de la courbe A, la vitesse du CDO est presque la même, l'angle de projection a été changé par rapport à la direction normale, et l'épaisseur du revêtement est à peu près de 0,7 mm et presque uniforme. Le changement d'angle de projection n'a pas beaucoup d'influence sur le rendement de dépôt pour ce matériau, c'est la vitesse du CDO qui affecte l'uniformité du revêtement [10]. Dans la zone B1 et B2 de la

courbe, le rev êtement est relativement épais par rapport à la zone A, ce qui est dû à une diminution de la vitesse sur une courte période et cette diminution a été probablement provoqu ét par le début de variation de l'angle de projection, comme indiqué dans la Figure 3.14. Cette variation sera étudi ét et optimis ét dans notre travail ultérieur. Globalement, le revêtement est amélioré, même s'il y a deux petites variations.



Figure 3.14 Angle de projection

Ici, le CV est utilisé pour analyser l'uniformité du revêtement. Tel que décrit dans le Tableau 3.5, il est évident que le CV après modification est inférieur à celui d'avant modification. Comme prévu, ce résultat indique que l'uniformité de l'épaisseur de revêtement est amélior ét par nos solutions.

Paramètres	Avant modification	Après modification
Moyenne (mm)	1,04	0,82
Ecart type (mm)	0,37	0,09
CV	0,36	0,10

3.6.4 Microstructure du rev êtement

Pour étudier l'effet de l'angle de projection sur la microstructure des rev âtements, la pi àce est coup \notin et quatre \notin chantillons avec des angles de projection diff \notin ents (90 °, 80 °, 70 ° et 60 °) ont \notin é analys \notin par microscopie optique (Nikon, Japon), puis la porosit é a \notin é

mesurée par le logiciel d'analyse d'image (Scion Image). Cinq micrographies ont été effectu ées pour chaque échantillon, les valeurs sont indiqu ées dans le Tableau 3.6. Selon la méhode statistique ANOVA F-test [11], la valeur F calcul ée à partir de ces quatre porosit és est égale à 1,1. Par rapport à la table des F-test des valeurs critiques, on retrouve un r ésultat avec un niveau de signification de 28%, normalement si le niveau de signification est sup érieur à 5%, on peut d'éduire que ces 4 porosités n'ont pas de différence significative. Cela signifie que l'angle de projection n'a pas ou a très peu d'influence sur la porosité.

	1	2	3	4	5	Moyenne
Angle de projection 90° (%)	4,95	6,85	6,4	5,36	4,87	5,686
Angle de projection 80° (%)	5,31	5,67	3,1	4,19	3,99	4,452
Angle de projection 70° (%)	4,88	4,11	4,07	3,47	4,97	4,3
Angle de projection 60° (%)	3,81	2,7	3,5	6,05	7,06	4,624

Tableau 3.6 Porosités de revêtement pour différents angles de projection

La Figure 3.15 montre les images de rev êtements prises par un microscope optique. Il se trouve qu'il n'existe que très peu de différence entre les revêtements avec l'angle de projection à 90 ° et 60 °.



Figure 3.15 Microstructure du dépôt (a) angle de projection à 90 degrés (b) angle de projection à 60 degrés

3.7 Conclusions

La stabilit é de la vitesse du CDO devient un facteur important pour r áliser un rev âtement de bonne qualit é Dans ce chapitre, la d éviation de la vitesse du CDO de la pi èce qui a une surface courbe a été étudiée. Par conséquent, deux méthodes d'amélioration pour maintenir la vitesse du CDO sont propos és après les analyses. La première est l'amélioration de la façon d'installation de la torche ; de telle manière que l'axe le plus flexible partage plus de quantit é de mouvement en vue de r éduire la quantit é de mouvement totale du robot. En outre, la conception de l'installation de la torche doit être adaptée à la trajectoire concrète. Une autre proposition est de modifier l'orientation des points avant et après la zone de la courbe pour distribuer ce grand angle sur la trajectoire entière. Les simulations et les expériences sont mises en œuvre pour les différents sc énarios. Les conclusions de simulations et des expériences ont v érifi é que ces deux m éthodes peuvent am éliorer efficacement la qualit édu rev êtement.

Références

- R. R. dos Santos, V. Steffen, S. Saramago. Robot path planning in a constrained workspace by using optimal control techniques. Multi-body System Dynamics, Vol.19, 2008, pp 159-177.
- [2] T. Lozano-Perez. Robot Programming, MIT AI Memo 698a, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 1982.
- [3] L. W. Tsai. Robot Analysis : The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. Wiley, 1999.
- [4] ABB, RobotStudio[™] Users Guide, Sweden, 2002.
- [5] S. Deng, H. Liao, R. Bonnet, C. Zeng, and C. Coddet. Real Time Monitoring of Robot Trajectory in Thermal Spraying, Thermal Spray : Advances in Technology and Application, (Osaka, Japan), ASM International, 2004.
- [6] S. Deng, H. Liao, and C. Coddet. Robotic Trajectory Autogeneration in Thermal Spraying, Thermal Spray : Explore its potential!, E. Lugscheider, ASM International, May 2-4, 2005, pp 481-485.
- [7] S. Deng, H. Liao, C. Zeng, P. Charles and C. Coddet. Development of robotic trajectories auto generation in thermal spraying A new extended program of ABB RobotStudio^{TMTM}, Les deuxiemes rencontres Internationale sur la projection thermique, 2005 (Lille France), pp 97-104.
- [8] Z. Govindarajulu, Elements of Sampling Theory and Methods, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999
- [9] S. Deng. Programmation robotique hors-ligne et contrôle en temps réel des trajectoires : développement d'une extension logicielle de RobotStudio^{TMTM} pour la projection thermique. Thèse de doctorat. Université de Technologie de Belfort-Montb diard, Belfort, France, 2006.
- [10] F.I. Trifa, G. Montavon, C. Coddet. On the relationships between the geometric processing parameters of APS and the AL2O3-TiO2 deposit shapes. Surface and Coatings Technology, Vol.195, 2005, pp 54-69.
- [11] W.S. George, G.C. William, Statistical Methods, 8th ed., Wiley-Blackwell, 1989

Chapitre 4

Application avec axe externe en projection thermique

4.1 Introduction à l'axe externe

L'axe externe est une unité mécanique qui peut être commandée par le robot. On peut programmer et déplacer l'axe externe à partir du pupitre mobile d'apprentissage de la même fa çon que les axes du robot [1].

Un axe externe peut être un axe externe de translation ou un positionneur [2]. Un axe externe de translation est une unité mécanique qui déplace le robot ou la pièce le long d'une translation. Il est plut ôt employ é pour la fabrication industrielle en grande s érie. La Figure 4.1 présente une station avec un robot et un axe de translation dans RobotStudio[™] 5.



Figure 4.1 Axe externe de translation

Un axe externe de type positionneur ou axe externe rotatif est une unit é m écanique qui assure la préhension de la pièce et son d'éplacement (Figure 4.2). Les positionneurs font tourner la pièce, verticalement, horizontalement ou selon plusieurs directions. Dans la plupart de cas, des axes externes de type positionneur sont plus adapt és à la projection thermique.

Il existe deux types de mouvements du positionneur : rotation continue et rotation index é (Figure 4.3). La rotation continue consiste à faire tourner la pi èce sans arr ât. Elle est employ ée pour effectuer des projections sur des pi èces axe-sym étriques comme par exemple une pi èce cylindrique. Dans ce cas, la vitesse de rotation est constante. Pour le positionneur à rotation index ée, le mouvement peut être plus complexe avec une vitesse de rotation variable ou discontinue [3]. Dans cette étude, ce dernier mouvement a principalement ét é employ é



Figure 4.2 Axe externe de positionneur Irbp 5000L



Figure 4.3 Deux types de mouvements (a) rotation continue (b) rotation indexée

4.2 Nécessité de l'axe externe en projection thermique

A cause de la limitation de l'espace de travail du robot et de la complexité de la géom étrie de la pièce, le robot peut ne pas arriver à toutes les positions demand és sur la pièce, en particulier les cotés ou l'arrière de celle-ci. Par exemple, pour la pièce pr ésent ée en Figure 4.4, la longueur du plus grand axe est de 242 mm, la largeur de 121mm, et la hauteur de 96 mm. Pour r éaliser un dép ét sur le pourtour de cette pièce, deux programmes seraient n écessaires : un programme pour la surface avant, et puis, apr ès rotation manuel de la pièce, un second programme pour la face arrière. Le problème est que les chevauchements des dépôts lors de ces deux projections vont conduire à des sur-épaisseurs dans ces zones de raccordement. De plus, la qualit é du dépôt r éalis é en une fois est gén éralement meilleure qu'en deux ou plusieurs fois. Il est donc nécessaire de faire tourner la pièce quand le manipulateur du robot ex écute le programme pour éaborer le dépôt en une seule fois.



Figure 4.4 La pièce géométrique

4.3 Utilisation d'un axe externe dans RobotStudio™ 5

4.3.1 Construction d'un axe externe dans RobotStudio[™] 5

Les axes externes de type positionneur utilis és en projection thermique sont des constructions m étaniques tr ès sp étifiques. Il y a deux m éthodes pour g én érer un syst ème robot avec un axe externe.

La première est la méthode manuelle : les modèles des composants mécaniques sont créés manuellement (par exemple la base et le plateau rotatif) et puis un mécanisme d'axe externe est construit en utilisant la fonction de RobotStudioTM 5 'Create Mechanism' (Figure 4.5). Pour terminer, il convient d'ajouter un fichier de configuration dans le système virtuel du robot qui prend en charge les paramètres de l'axe externe. Le repère d'axe externe est normalement d'éfini sur le centre du plateau relatif.





L'autre méthode plus simple est de commencer à partir d'une station vide et puis d'importer un robot et un axe externe à partir de bibliothèques, par exemple un axe externe IRBP5000L qui fournit la même cin ématique de mouvement que celui de notre axe externe présent sur site. Ensuite, à partir de l'implantation, RobotStudio[™] 5 va paramétrer l'ensemble (Figure 4.6).



Figure 4.6 Création du système d'axe externe (Robot IRB 2400 et axe externe Irbp 5000) automatiquement dans RobotStudio™ 5

Une fois que le système virtuel est créé, le positionneur IRBP5000L peut être mis en service dans la station robotique. Les axes externes ne sont pas activés automatiquement, il faut activer STN1 dans la liste de mécanismes (nommée d'axe externe virtuel) pour mettre en route cet axe externe.

4.3.2 Programmation de l'axe externe

La première étape est de créer un nouveau repère objet. Le repère objet est très important quand on utilise un axe externe car il est rattach é à cet axe externe. Le repère objet représente généralement le porteur de pièce physique. Il est constitué de deux systèmes de coordonnées : le repère utilisateur et le référentiel objet, ce dernier étant référencé par rapport au repère utilisateur. Si aucun repère objet n'est indiqué, les positions se rapportent à la valeur Wobj0 (0, 0, 0). Si un repère objet est rattach é à un axe externe rotatif, le robot détecte les positions du repère objet même lorsque l'axe externe déplace celui-ci. La Figure 4.7 montre un repère objet qui est attach é à un axe externe.

Grâce aux repères objet, les programmes du robot peuvent être facilement ajustés à l'aide d'un décalage de ce repère si l'emplacement de la pièce a été modifié. Par conséquent,



les rep àres objet peuvent âre utilis és pour étalonner les programmes hors ligne.

Figure 4.7 Repère objet attaché à un axe externe rotatif

	Nodi	fy External Ax	xis: MoveL	Targel	_40	₹ X
Joi	nt Va	lues		1	Eax	
<	>		<-	->	9E+9	
<	\rightarrow		<-	-> -	9E+9	
<	>		<-	->	9E+9	
<	>		<-	-> -	9E+9	
<	>	45.00	<-	->	45	
<	\rightarrow		<-	->	9E+9	
		Clear	Apply		Clos	e
1	ayou	t Paths&T	argets			∓ x
UCS	irbp51	000*				
—	i S	tation Element	ts			
	🗖 s	ustemRotation	1			
	÷	T ROB1				
		n _ Tooldat	ta			
	Paths					
⊡rean_ro						
MoveAbs1_JointTarget_1						
Movel Target 20						
Movel Target 30						
Movel Target 40						
Movel Target 50						
				"go(_00		

Figure 4.8 Définir la valeur d'axe externe

Lors de la création d'un système avec axes externes, les valeurs des axes externes peuvent être modifiées. Dans une station, on peut définir jusqu'à six axes externes standards pour un robot. Dans la Figure 4.8, l'axe 11 seulement est activité avec une valeur de 45 degrés.

La position du robot dans le programme RAPID est compos é par plusieurs parties :

- les coordonn és (x, y, z) du CDO, exprim é en mm
- l'orientation de l'outil, exprimée sous forme de quaternion (q1, q2, q3, q4),
- l'angle des axes externes (eaxa, eaxb...eaxf), exprimé en degré.

Lorsque le robot se déplace vers un point, l'axe externe se déplace également vers l'angle stocké dans l'instruction. Il est nécessaire de définir un angle de rotation correct pour chaque point quand l'axe externe est utilisé.

4.4 Génération de la trajectoire automatique avec l'axe externe

La programmation d'un axe externe a été intégrée également dans le nouveau TST qui permet de générer la trajectoire sur une pièce complexe en fonction des paramètres cinématiques et de calculer les angles de rotation automatiquement. Deux solutions sont possibles pour effectuer la projection sur la pièce illustrée en Figure 4.4 : une trajectoire verticale et une trajectoire horizontale.

4.4.1 Trajectoire verticale

Une fois que le système virtuel avec l'axe externe de type positionneur a été créé, le fichier de la pièce peut être import é La pièce et le repère objet seront attach és sur le positionneur. Les étapes de g én ération de la trajectoire sont les suivantes :

- Choisir la surface au-dessus de la pi èce (Figure 4.9 (a)), pour indiquer et calculer le contour de la pi èce.
- Définir la position de l'axe de rotation du plateau et choisir le premier point de la trajectoire (sph ère jaune sur la Figure 4.9 (b)).

- Entrer le pas de balayage : le contour de la surface sera divisé en plusieurs partie selon la valeur du pas de balayage (petites sphères jaunes num érot ées sur la Figure 4.9 (c)).
- Créer les points en violet selon les valeurs de la hauteur de la pièce et du débordement (Figure 4.9 (d)).
- Assigner les valeurs de vitesse, les orientations et les angles de rotation à chaque point. A la fin, joindre touts les points sur la trajectoire selon l'ordre indiqué (Figure 4.9 (e) et (f)).



Figure 4.9 Exemple de création d'une trajectoire verticale sur une pièce (a) choisir la surface (b) choisir l'axe de rotation et premier point (c, d) générer des points (e, f) générer la trajectoire verticale

Pour ce type de pièce, la trajectoire verticale appara î être la meilleure car le mouvement du robot entre deux points est une ligne droite avec des orientations identiques : la vitesse du CDO sera donc presque constante sur la surface de projection. De plus, la pièce sera mise en rotation de quelques degrés lorsque le robot passera sur les points situés à l'extérieur de la pièce ; la performance (vitesse et précision) de l'axe externe n'influera pas sur le proc éd éde projection thermique.



4.4.2 Trajectoire horizontale

Figure 4.10 Exemple de création d'une trajectoire horizontale sur la pièce (a) deux bords (b) plusieurs parties (c) intersection avec un plan (d) courbes fermées obtenues (e) points sur la première courbe (f) trajectoire horizontale Une autre solution pour cette pi èce est de cr ér une trajectoire horizontale en g én èrant un mouvement continu de la torche sur la pi èce combin é à la rotation de celle-ci par l'axe externe. La même méthode que celle de la création d'une trajectoire sur une surface courbe a ét éutilis é. La Figure 4.10 pr ésente le processus de la cr éation de la trajectoire horizontale. Dans un premier temps, deux bords doivent être cr éés manuellement puis ils sont divis és en plusieurs parties selon la valeur de pas de balayage. Par exemple, 5 passes ont ét é d éfinies sur la pi èce pr ésent é en Figure 4.10 (b). Un plan est cr éé automatique pour couper la pi èce et une série de courbes fermées est obtenue par l'intersection entre la pi èce et ce plan. Des points sont ensuite cr és à partir de courbe ferm é en fonction de la valeur de pas de position. L'orientation et l'angle de rotation sont calculés pour chaque point. A la fin, tous les points sont ins ér és dans une trajectoire.

Dans ce cas, le mouvement de CDO est lié à celui de l'axe externe et la performance de l'axe externe peut ainsi influencer la vitesse du CDO.

4.4.3 M éthodes de calcul des angles de rotation

Il y a deux méhodes pour calculer les angles de rotation. La première méhode est un calcul selon la relation avec le cosinus (Figure 4.11(a)). a est la distance entre le premier point et le deuxième point sur la trajectoire, b est la distance entre le deuxième point et le point de rotation, c est la distance entre le premier point et le point de rotation. A est l'angle de rotation.

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \quad (\text{Eq.4.1})$$

La seconde méthode permet de calculer l'angle entre deux vecteurs Z cons écutifs (Figure 4.11(b)), le vecteur Z étant la direction de la torche qui est normale à la surface à rev êtir.

Après analyse des simulations des deux trajectoires cr éés avec ces deux m éhodes dans RobotStudioTM 5, il apparaît que le robot présente des mouvements et des réorientations de la torche plus faibles avec la trajectoire r éalis é par la seconde m éhode car le CDO varie peu après chaque rotation de la pi èce. La seconde m éhode de calcul des angles de rotation est g én éralement utilis é dans la pratique.



Figure 4.11 Calcul de l'angle de rotation (a) par théorème du cosinus (b) par les vecteurs consécutifs

4.5 Installation de l'axe externe sur site

4.5.1 Mat ériaux n écessaires



Figure 4.12 Eléments nécessaires à l'installation

La Figure 4.12 montre tous les éléments nécessaires à l'installation de l'axe externe et à son fonctionnement [4] :

- Moteur avec frein et r ésolveur, trois tailles àchoisir.
- Variateur.
- Bo fier de raccordement avec carte de mesure en s érie, serrage manuel du frein et bornier pour les interrupteurs de fin de course.
- Tous les c âbles avec connecteurs.

4.5.2 Combinaisons de l'axe externe avec le système du robot

Le système de mesure peut contrôler jusqu'à sept axes en même temps. Le système de mesure 1 peut compter jusqu'à deux cartes SMB, une utilisée pour le manipulateur du robot (six axes) et l'autre pour un axe externe, g én éralement de translation ou de type positionneur. Un exemple de système utilisant une armoire standard (s4c) pour la connexion d'un axe externe est pr ésent é dans la Figure 4.13. Le robot peut prendre en charge sept autres axes mais le langage RAPID limite toujours le nombre d'axes externes à six [5].



Figure 4.13 Schéma de connexion

Lors de l'installation d'axe externe, il est impératif d'ajouter le fichier de configuration d'axe externe au système du robot. Ce fichier permet d'optimiser le comportement global du système et les performances des axes. Il est important de choisir des paramètres favorables pour l'axe externe afin d'avoir une performance de rotation optimale.

4.6 Expérimentation

4.6.1 Etalonnage

4.6.1.1 Etalonnage du CDO

La première étape est toujours de définir le CDO. La méthode en 'quatre points' a été employ é (cf. chapitre 2).

4.6.1.2 Etalonnage du Repère-Utilisateur pour l'axe externe rotatif

Cette étape permet de définir l'emplacement du système de coordonnées d'un axe externe dans le système de coordonnées universel. La définition d'un repère-utilisateur pour un axe externe rotatif nécessite que la table tournante sur l'axe comporte un repère (point de r & érence) [6]. La proc édure d'étalonnage consiste en un certain nombre de positions du CDO du robot par rapport au point de r & érence avec diff érentes positions angulaires de la table (Figure 4.14). Le rep ère-utilisateur est calcul é automatiquement apr ès enregistrement des points de r & érence de la table tournante. Si la table est d éplac ée, le rep ère-utilisateur doit êre red & fini.



Figure 4.14 Définitions des points d'un axe de rotation

4.6.1.3 Calibration de la position de la pièce

Un programme a étéréalisé pour centrer la pièce. Ce programme contient deux points (point 1 et point 2) qui sont les centres de l'axe longitudinal et de l'axe latéral. Le point 1 a été choisi comme l'axe de rotation de la pièce car plus proche du centre géométrique de la pièce afin de diminuer le mouvement du robot pendant la projection. Le programme de calibration est ex écuté manuellement point par point en bougeant la pièce sur le plateau, jusqu'à ce que la pièce soit disposée àsa position correcte (Figure 4.15).



Figure 4.15 Calibration de la position de la pièce

4.6.2 Protocoles exp érimentaux



Figure 4.16 Robot IRB 2400/16 muni d'une torche F4 et l'axe externe

Pour v érifier les effets des programmations des trajectoires verticale et horizontale, deux projections APS ont été réalisées. Une poudre d'aluminium avec une distribution granulom érique comprise entre 45 et 90 μ m a été choisie. Ce dépôt peut s'éliminer chimiquement par dissolution par la soude et permettre de multiples essais sur le support. Une torche F4-MB a été montée sur un robot ABB IRB 2400/16. L'axe externe est installé sous de la table (Figure 4.16).

Les param ètres op ératoires choisis sont typiques du proc éd éAPS (Tableau 4.1).

Group	Param ètres	Valeur
Param ètres	Vitesse du CDO	500 mm/s
cin ématiques	Distance de projection	120 mm
-	Angle de projection	90 degr és
	Pas de balayage	4,4 mm
	D & ordement	35 mm
	Nombre de passe	15
Param ètres de	Courant dectrique	550 A
puissance	Voltage	64 V
-	D ébit de gaz Ar	50 Nl/min
	D ébit de gaz H_2	8 Nl/min
Param ètres	D doit de gaz porteur	2,0 Nl/min
d'injection du	Diamètre interne d'injecteur de poudre	1,8 mm
mat é riau	Distance d'injection de poudre	6 mm
	Angle d'injection de poudre	90 degr és

Tableau 4.1 Paramètres opératoires

4.6.3 Projection avec la trajectoire verticale

La trajectoire verticale est cr éé par TST selon les param àres cin ématiques pr ésent és dans le Tableau 4.1. Il n'a pas été jugé nécessaire de faire la projection sur toute la surface car l'opération consiste seulement à mesurer l'épaisseur sur la périphérie de la pièce, la trajectoire a ainsi été conçue pour projeter jusqu'à mi-hauteur de la pi àce. La trajectoire est simulée dans RobotStudioTM 5 pour constater que si le robot peut atteindre tous les points. Cependant, RobotStudioTM 5 est conçu pour simuler les trajectoires de robots de type IRC5 [7], il est donc nécessaire d'exporter la trajectoire dans RobotStudioTM 4 pour simuler le robot de type S4C, de m ême type que celui utilis é sur site. Le programme est ainsi export é

et enregistré dans un fichier texte, et puis chargé dans RobotStudio[™] 4 après modification de quelques instructions spécifiques. La trajectoire est finalement simulé dans RobotStudio[™] 4.

La pi ce a été sabl ét manuellement par pression avant la projection puis mont ét sur un support afin de la sur dever pour éviter la collision entre la torche et le plateau de rotation.

La Figure 4.17 (c) montre le dépôt final obtenu avec 15 passes de projection. Il est observ éque le dépôt est presque homogène.



Figure 4.17 (a) Simulation dans RobotStudio™ 5 (b) simulation dans RobotStudio™ 4 (c) projection sur site (d) résultat de projection

La vitesse du CDO r éelle est obtenue par acquisition pendant la projection. La plupart des vitesses réelles mesurées sont d'environ 500 mm/s sur la pièce, certaines vitesses sont inférieures à 500 mm/s à cause des acc étérations et d éc étérations du robot (Figure 4.18 (a)).

L'épaisseur du dépôt est mesurée par courant de Foucault (Elcometer 256FN). Pour une précision satisfaisante, la circonférence est divisée en 115 parties avec un intervalle de 5

mm. La Figure 4.18 (b) montre l'épaisseur du dépôt qui est presque uniforme. La moyenne est de 633 μ m ± 43. Une chute à 400 μ m appara î sur le c $\hat{\alpha}$ é anguleux de la pi èce ; dans cette zone, le rendement de projection est r éduit en raison de l'incidence des particules sur la surface qui n'est plus parfaitement normale. La Figure 4.18 (c) présente l'épaisseur du dépôt sur la circonf érence de la pi èce en 3D.



Figure 4.18 (a) Vitesse du CDO réelle (b) épaisseur du dépôt en 2D (c) épaisseur du dépôt en 3D

4.6.4 Projection avec la trajectoire horizontale

4.6.4.1 Vérification de la vitesse du CDO relative

Dans le cas de la trajectoire horizontale, le robot et la pi èce ont un mouvement relatif, l'axe externe est coordonné avec le mouvement du robot pendant la projection. Il existe une incertitude entre la vitesse du robot programm é et la vitesse r élle du CDO quand il ex écute un mouvement relatif. Il est donc n écessaire de v érifier la vitesse du CDO relative. Un test suppl émentaire a ét é effectu é pour cette v érification : une cam éra vid éo a ét é fix ée juste à c ôt é de la torche et un pointeur Laser a ét é ins ét é dans la buse de la torche, la pi èce étant marqu ée par des rep ères sur toute sa circonf érence. Une vid éo a ét é enregistr ée lorsque le robot ex écute le programme pour un aller-retour (Figure 4.19). Plusieurs images ont ét é pr dev ées à partir de cette vid éo dans le même intervalle de temps pour d éterminer la position du spot laser sur la pi èce. Ainsi la vitesse du CDO relative peut être calcul ée.



Figure 4.19 Vérification de la vitesse du CDO relative

La vitesse programm é est 500 mm/s. Cependant, une cam éra à très haute vitesse d'acquisition aurait été nécessaire pour mesurer précisément la vitesse car le mouvement est très rapide. La vitesse du CDO a ainsi été diminu é à 100 mm/s pour observer distinctement la position du spot laser. Il est à noter que cette r éduction de 500 à 100 mm/s a probablement un impact sur le respect de la consigne de la vitesse par le robot. La Figure 4.20 pr ésente la vitesse du CDO calculée à partir de l'exploitation de la vidéo et celle mesuré par

acquisition sur le robot. Les deux vitesses ne sont pas identiques parce que la caméra n'est pas assez précise, mais la moyenne est bien de 100 mm/s. La chute constat é à 60 mm/s correspond au passage de la torche au niveau de la zone arrondie de la pi èce o ù la rotation de celle-ci est la plus prononc é. En cons équence, pour la vitesse de 100 mm/s, la vitesse du CDO correspond bien à la vitesse relative avec l'utilisation de l'axe externe pour cet exemple de pi èce.



Figure 4.20 (a) Vitesse du CDO calculée (b) vitesse du CDO réelle

4.6.4.2 Epaisseur du dépôt

La projection a été r éalis ée sur toute la circonf érence de la pièce sur une hauteur de 35,2mm (pas de 4,4 mm en 8 tours). Les param ètres de projection sont les mêmes que ceux de la projection verticale. La trajectoire a été conçue pour d'ébuter et terminer par le côt é anguleux de la pièce avec certain d'ébordement pour avoir un d'épôt uniforme. En effet, le robot doit sortir de la pièce àchaque tour pour éviter une trop forte épaisseur sur la pièce au niveau de cette zone anguleuse qui constitue une rupture g éom étrique forte. La réalisation

d'une trajectoire continue aboutirait à une sur-épaisseur sur cette zone. La Figure 4.21 (d) montre le résultat de cette projection. Il appara î que le dépôt est trop épais sur les côtés proches de la zone anguleuse. Ceci peut être expliquépar deux raisons :

- les distances d'entrée et sortie (50 mm) ne sont pas suffisantes pour acc d érer ou d éc d érer à la vitesse programm ée de 500 mm/s,
- le côté est en fait balayé avec un angle qui n'est pas normal à la surface afin de réaliser un dépôt d'une qualité acceptable en extrémité de la zone anguleuse ; ceci conduit à obtenir localement une épaisseur plus forte sur cette zone que sur les autres positions.



Figure 4.21 (a) Simulation dans RobotStudio[™] 5 (b) trajectoire vue au-dessus dans RobotStudio[™] 4 (c) projection réelle (d) résultat de projection

A partir des vitesses enregistrées, on peut constater que la vitesse du CDO réelle varie beaucoup. La vitesse maximum est bien de 500 mm/s mais la plupart des vitesses est inférieure àcette valeur. Il est probable que la distance entre deux points voisins (30 mm) ne soit trop courte pour que le robot puisse acc d'érer à 500 mm/s. Si cette distance (pas de position) est augment ée, alors la distance de projection ne peut plus être garantie car le mouvement du robot est linéaire. L'autre raison pour le non respect de la vitesse programmée peut être liée à la performance du robot fonctionnant avec l'axe externe. En effet, même si l'axe externe n'était pas pris en compte, il serait très difficile d'atteindre 500 mm/s pour la vitesse du CDO en raison de la combinaison des 6 axes du robot. En utilisant de plus l'axe externe, ceci rajoute une contrainte supplémentaire au robot et il devient plus difficile d'atteindre la vitesse programmée sur cette pièce de forme complexe.

La pi ce a été marqu ét tous les 10 mm dans le sens de la trajectoire pour déterminer précisément l'épaisseur du dépôt. L'épaisseur est mesurée par courant de Foucault (Elcometer 256FN). La Figure 4.22 (b) montre l'épaisseur du dépôt ainsi mesur é On voit clairement que le revêtement est très épais quand la vitesse du CDO est réduite. L'épaisseur maximale est d'environ 1250 μ m tandis que l'épaisseur minimale est d'environ 590 μ m. La moyenne est de 836 μ m ±221. Par contre, il y a une bonne correspondance entre l'épaisseur du dépôt et la vitesse du CDO mesur épar acquisition.





Figure 4.22 (a) Vitesse du CDO réelle (b) épaisseur du dépôt en 2D (c) épaisseur du dépôt en 3D correspondant aux points sur la trajectoire

4.6.5 Conclusions des exp érimentations

Dans ce chapitre, l'emploi d'un axe externe a été présenté et étudié. La programmation d'un axe externe a été intégrée également dans l'extension logicielle TST. Les simulations et les exp ériences ont été réalis és pour une pi èce de forme complexe n écessitant une mise en rotation par un axe externe. Les trajectoires verticale et horizontale sont été étudi és pour cette pièce. Les vitesses du CDO ont été enregistrées et l'épaisseur du dépôt a été mesurée. L'épaisseur du dépôt r éalis ée avec la trajectoire verticale est plus uniforme que celle avec la trajectoire horizontale. Dans ce cas, la performance de l'axe externe (précision et vitesse) n'influence pas la vitesse réelle CDO lors de la projection sur pièce. Par cons équent, la trajectoire verticale apparaît être la meilleure solution pour ce type de pièce lorsque l'axe externe rotatif est utilis é

Références

- [1] ABB. Manuel du Produit IRB 4400. 3HAC 2934-1 M98, pp 8.
- [2] ABB. Manuel d'utilisation RobotStudio 5.13. Document id : 3HAC032104-004.
- [3] LERMPS. Projection thermique, sciences, technologie et applications, bases théoriques de la projection thermique. Formation continue.
- [4] ABB. Manuel du produit, MU10, MU20, MU30 S4Cplus, M2001, 3HEA 506 200-104 Rev.A2005-09, pp 1-2.
- [5] ABB. Manuel du produit IRB2400. 3HAB 009653, Description du système pp 6-19.
- [6] ABB. Guide Utilisateur. 3HAC 09666-22 Pour BaseWare OS 3.1. pp 10-17.
- [7] ABB. ABB Review, Special Report : Robotics Virtual technology. pp 62.

Conclusions g én érales et perspectives

Cette étude a eu pour objectif de développer une extension logicielle Thermal Spray Toolkit (TST) basée sur le logiciel RobotStudio[™] 5 (ABB) pour :

- générer la trajectoire adaptée à l'application de la projection thermique en fonction de la forme de pièce et des param ètres cin énatiques.
- > am diorer la trajectoire en vertu de la cin énatique du robot.
- > appliquer et programmer l'axe externe en projection thermique.

Les programmes robot g én ér és par TST ont ét év érifi és par les exp ériences APS.

Dans un premier temps, plusieurs exemples de trajectoires créés par le TST sur les différentes formes de pièces ont étéprésent és tels que les surfaces plates, les surfaces rondes et les surfaces courbes. Une étude expérimentale APS a été conduite pour vérifier la méhode de calcul de la vitesse du CDO dans le cas ou le pas de balayage varie sur certaine surface courbe. La vitesse du CDO calculée et l'épaisseur de dépôt ont été considérées principalement dans cette expérience. En conséquence, elle approuve que l'épaisseur du dépôt soit homogène et vraiment en fonction de la vitesse du CDO calculée.

Après une investigation de la vitesse du CDO inconstante sur une surface courbe, deux méthodes d'amélioration ont été proposées pour maintenir la vitesse du CDO. La premi ère est l'amélioration de la façon d'installation de la torche ; de telle manière que l'axe le plus flexible partage plus de quantit é de mouvement en vue de r éduire la quantit é de mouvement totale du robot. En outre, la conception de l'installation de la torche doit être adapt ét à la trajectoire concrète. Une autre proposition est de modifier l'orientation de point avant et après la zone de la courbe pour distribuer le grand angle sur la trajectoire entière. Les conclusions de simulations et des expériences ont vérifiées que ces deux méhodes peuvent améliorer efficacement la stabilit é de la vitesse du CDO ainsi que la qualit é du rev êtement.

A la fin, l'axe externe du robot a été présenté et étudié. La programmation d'un axe externe a ét é également int égr ée dans le TST d évelopp é. Une exp érience a ét ér éalis ée pour v érifier la vitesse du CDO relative, et le r ésultat prouve que la vitesse du CDO est la vitesse relative. Dans cette exp érience, un axe externe est configur é et rajout é dans le syst ème de commande du robot pour obtenir la vitesse du CDO con çue. Les trajectoires verticale et horizontale ont été ensuite proposées pour une pièce qui nécessite l'utilisation d'un axe externe. Les simulations et les expériences ont été réalisées pour ces deux programmes robot. Les vitesses du CDO ont été acquises et les épaisseurs du dépôt ont été mesurées. L'épaisseur dépôt réalisé avec la trajectoire verticale est plus homogène que celle réalisée avec la trajectoire horizontale à cause la performance d'axe externe n'influence pas la vitesse CDO sur la zone de projection. Par conséquent, la trajectoire verticale est mieux adaptée quand l'axe externe rotatif est utilisé.

En termes de perspectives, Le TST doit être stabilisé et amélioré pour s'adapter à l'ensemble des formes rencontr és en projection thermique. En outre, le pas de position est aussi un param ètre très important pour la trajectoire courbe. Si sa valeur est trop petite (moins de 10 mm), la vitesse du CDO sera diminu é. Si elle est trop grande, la distance de projection ne peut pas être garantie à cause de l'écart entre la trajectoire linéaire (MoveL) et la grande courbure de surface. Sa valeur a une relation avec la vitesse du CDO pr évue ainsi qu'avec le modèle du robot. Il est donc nécessaire d'étudier son influence sur la vitesse du CDO afin de désigner la trajectoire appropriée sur la pièce courbe. L'autre possibilité pour résoudre ce problème est d'essayer l'instruction MoveC qui permet de déplacer le robot selon une trajectoire circulaire vers la destination donn é. Lors du déplacement, l'orientation reste normalement inchangée par rapport au cercle. La valeur de pas de position doit être vari ét en fonction de la courbure de surface.

R ésum é

Robots manipulateurs sont couramment utilisés pour la projection thermique, qui peuvent être programmés de deux façons : par apprentissage et par la programmation hors-ligne. La programmation par apprentissage ne peut pas garantir la qualité de rev êtements, en particulier pour les pièces de forme complexe. La technologie de la programmation hors-ligne est une bonne solution, en utilisant le fichier CAO de la pièce à rev êtir.

Le but de cette étude est de développer une trousse à outil - Thermal Spray Toolkit (TST) sous RobotStudioTM 5 (ABB), un logiciel de programmation hors-ligne, pour g én érer la trajectoire adaptée à l'application de projection thermique en fonction de la forme de la pièce et des paramètres cinématiques tels que la distance de projection, l'orientation normal à la surface, le d ébordement, le pas de balayage etc. Cela r ésout les difficult és de g én ération de la trajectoire adaptée à la projection thermique sur la pièce complexe sous RobotStudioTM.

En outre, deux méthodes d'amélioration de la trajectoire sont proposées pour maintenir la vitesse du CDO après les analyses. Les simulations et les essais ont prouvéque ces deux méthodes peuvent améliorer efficacement la stabilité de la vitesse du CDO ainsi que la qualité du rev êtement.

A la fin, l'axe externe rotatif a été appliqué en projection thermique et la programmation d'axe externe automatique a été intégrée également dans le TST. Les trajectoires verticale et horizontale ont étégénérées et analysées sur une pièce qui nécessite de l'utilisation d'un axe externe. Les simulations et les essais ont été réalisés pour ces différents programmes, ils ont montré que la trajectoire verticale a donné de meilleurs résultats que la trajectoire horizontale.

Mots clés : Projection thermique ; Programmation hors-ligne ; RobotStudio[™] ; TST ; Trajectoire robot ; Param àres cin énatiques ; Am dioration de la trajectoire ; Vitesse du CDO ; Axe externe

Abstract

Nowadays, robot manipulators have already been widely used in thermal spraying, who could be programmed in two methods : the on-line programming and the off-line programming. The on-line programming is easy to operate but unable to guarantee the quality of coatings, especially for the complex work pieces. The off-line programming technology is a good solution that can overcome the faults of on-line programming by using the CAD files of work piece.

The purpose of this study is to develop a toolkit - Thermal Spray Toolkit (TST) under RobotStudioTM 5, an off-line programming software, to automatically generate an appropriate spraying path according to the shape of the piece and various cinematic parameters including the spray distance, the spray angle, the offset, the scanning step, etc. It effectively reduces the difficulty in the off-line programming so as to enormously improve the practicality in thermal spraying.

Furthermore, after investigating the reasons for inconstant TCP speed on the work piece, two optimization methods to keep the TCP speed have been proposed. The simulations and experiments have verified that these two optimization methods can effectively improve the stability of the TCP speed and the quality of the coating.

In the end, the external axis has been applied in thermal spray and, the function of auto path generation has been integrated in TST as well. Vertical trajectory and horizontal trajectory have been generated and analyzed on a complex work piece that needs to be rotated by an external axis. Varies simulations and experiments demonstrate that spraying along the vertical trajectory performs better than spraying along the horizontal trajectory.

Key words : Thermal spray ; off-line programming ; RobotStudioTM ; TST ; Spraying path ; kinematic parameters ; Optimization ; TCP speed ; External axis