
Altitude (NGF)
Lithostratigraphie
135
135bis
Inclinaison (°)
GR
DiaAc
GR bis
DiaAc bis
Gamma ray - diamétreur (API - mm)
Vp
Vs
Vp bis
Vs bis
Sonique (m/s)
A : 11/10/06
B : 30/10/06
C : 15/11/06
D : 29/08/07
E : 15/09/07
F : 17/11/07
G : 19/11/07
H : 27/11/07
F135
F135bis
Run de diagraphie
B 30/10/06 (r>36h)
C 15/11/06 (r=?h)
D 29/08/07 (r>=8h)
E 15/09/07 (r=?h)
15/09/07 : chute du train de tige (top tige à 380ml ; échec des opérations de récupération)
02/10/07 : reprise du forage à 350ml (dans le ciment) avec une légère déviation
16-20/10/07 : forage ne destructif de 597 à 715ml
20//10/07 : rupture de la tige (top à 630ml ; échec des opérations de récupération)
31/10/07 : reprise du forage à 589ml (dans le ciment) avec déviation
05-7/10/07 : forage en destructif entre 655 et 717ml
F 17/11/07 (r=?h)
G 19/11/07 (r=?h)
H 27/11/07 (r=?h)
Température (°C)
B
C
D
E
F
G
H
Conductivité (µS/cm)
B-
B+
C-
C+
D-
D+
E-
E+
F-
F+
H-
H+
Micro-moulinet (m/min)
Transmissivité (m 2/s)
> 1425 m NGF
> 1430 m NGF
Charge